


〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 元 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市(防災課)			学校区名	小張小学校
図面番号	小張R1-1	路線名	市道11104号線	対策箇所 (住所等)	小張 地内
状況・危険 な内容等	通学路の脇道であるが、見通しが悪く、人や車の通りが少ない。不審者が隠れて待ち伏せする恐れがある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	防災課：防犯看板の設置				
対策箇所図					
					
【現状写真】					
①  ② 					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 元 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	小張小学校
図面番号	小張R1-2	路線名	市道1級15号線	対策箇所 (住所等)	小張 地内
状況・危険 な内容等	車が進入してくる恐れがあり危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課：車止め等設置				
対策箇所図					
【現状写真】					

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	伊奈中
図面番号	伊奈中R1-1	路線名	市道11179号線	対策箇所 (住所等)	新戸の交差点 地内
状況・危険 な内容等	・自転車で横断時、見通しが悪い(カーブミラーの設置を要望済み) ・交通量も多く、明確な横断歩道が無く危険である。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	路面表示の明確化 建設課：路面表示				
対策箇所図					
【現状写真】					
			・帰宅途中に接触事故が今年初めにあった ・ポールなしの狭柵が可能か？ ・路面表示等の検討		
新戸の交差点					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 元 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	茨城県, 常総警察署, 市(建設課)			学校区名	伊奈中
図面番号	伊奈中R1-3	路線名	県道 野田牛久線 市道11135号線	対策箇所 (住所等)	小張 地内
状況・危険 な内容等	舗装が荒れており, 通行に支障がある。また, 県道を渡る横断歩道や信号が無い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	新たに通学路として指定するにあたり, 舗装修繕工事, 横断歩道, 歩道溜まりの設置 押しボタン式信号の設置				
対策箇所図					
【現状写真】					
①		②			
③		④			