

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署, 市(建設課)		学校区名	小絹小
図面番号	小絹小R1-1	路線名	市道1級28号線	対策箇所 (住所等) 筒戸 地内
状況・危険な内容等	小絹2093-1「真栄自動車販売」前横断歩道付近 国道294号線の抜け道として通行する車, 特に大型車両が多い。常磐高速道路下のトンネルを抜けると信号もなく直線となるためスピードも速い。過去に本校児童の死亡事故も発生している。また, 過去3年で2件の本校児童の交通事故が発生。			
対策の目的及び内容 (工事概要等)	・横断歩道が白線が消えかかっているのので, 濃くする必要がある。 +横断歩道有りのひし形も ・緑のスクールゾーンや車線分離標コーンポスト, ガードレール等を設置する必要がある。 建設課: 路面表示 常総警察: 横断歩道の塗り直し, 停止線, ダイヤ, 40キロ規制の路面表示			
対策箇所図				
【現状写真】	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="margin-bottom: 20px;"> <p>①</p>  </div> <div> <p>②</p>  </div> </div>			

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(防災課)		学校区名	小絹小
図面番号	小絹小R1-2	路線名	市道2級9号線 市道24101号線	小絹 地内
状況・危険な内容等	・道幅が狭く、朝と夕方の交通量が多いので、危険である。			
対策の目的及び内容 (工事概要等)	・緑のスクールゾーンや車線分離標コーンポスト、ガードレール等を設置する必要がある。 防災課:防犯カメラの設置			

対策箇所図



【現状写真】

①



②



令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)		学校区名	小絹中学校
図面番号	小絹中R1-1	路線名	市道1級29号線 市道2級17号線	対策箇所 (住所等) 平沼 地内
状況・危険 な内容等	<ul style="list-style-type: none"> ・カーブを下っている自転車からは、ミラーはあるが交差点に侵入してくる車両がとらえにくい。 ・車両からも横方向の下りカーブを下りてくる自転車が発見しにくい。 ・住宅の敷地内にあるカーブミラーが汚れているので、とても見えにくい。 			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点の中心部(道路)に点滅ランプを埋め込み、遠くからでも交差点の存在がわかるようにする。 ・住宅の敷地内にあるカーブミラーをきれいにする。 ・下りカーブの途中に自転車が減速を促す表示をする。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">点滅ランプかカラー舗装</div>			
対策箇所図				

【現状写真】

①



②



③



④



⑤



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)		学区区名	小絹中学校
図面番号	小絹中R1-2	路線名	市道2級17号線	対策箇所 (住所等)
				筒戸 地内

状況・危険な内容等
 ・道の片側が崖になっており、ガードレールがない箇所がある。

対策の目的及び内容
(工事概要等)
 ・ガードレールの設置。
 建設課:防護柵等の設置



【現状写真】



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)		学区区名	小絹中学校
図面番号	小絹中R1-3	路線名	市道2級17号線	対策箇所 (住所等) 筒戸 地内
状況・危険 な内容等	見通しが悪く非常に危険である。さらに道の片側が崖になっており、法面が崩れる可能性もあり危険。			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課:交差点改良工事			

対策箇所図



【現状写真】

