


令和 元 年度 通学路 対策完了箇所シート

図面番号	三島R1-1	対策箇所 (住所等)	下島 地内	路線名	一般県道 高岡藤代 線	事業主体名 (担当課等)	茨城県土浦土木事務所道路管理課	学区区名	三島小学校
状況・危険な 内容等	交通量が多く、巻き込み事故が心配					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	右折車両の導線が不明瞭で、歩行者が巻き込まれるおそれ有 →車線誘導標(ポストコーン)を設置し、歩車道境界を明確にする		
対策箇所図						【対策前写真】 			
						【対策後写真】  R2年3月施工予定			

令和 元 年度 通学路 対策完了箇所シート

図面番号	豊R1-1	対策箇所 (住所等)	豊体 地内	路線名	県道野田牛久線	事業主体名 (担当課等)	茨城県, 常総警察署	学校区名	豊小学校
状況・危険な 内容等		・朝, 夕, 交通量が多く横断歩道が消えかけているため, 新しく引き直して ほしい。 ・ガードレールを学校前だけでなく範囲を長く広げてほしい。				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ガードレール範囲長くする。 ・横断歩道ペイント		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
									

令和元年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	小絹小R1-1	対策箇所 (住所等)	簡戸 地内	路線名	市道1級28号線	事業主体名 (担当課等)	常総警察署, 市(建設課)	学区区名	小絹小
状況・危険な 内容等	小絹2093-1「真栄自動車販売」前横断歩道付近 国道294号線の 抜け道として通行する車、特に大型車両が多い。常磐高速道路下のトンネル を抜けると信号もなく直線となるためスピードも速い。過去に本校児童の死 亡事故も発生している。また、過去3年で2件の本校児童の交通事故が発 生。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	市(建設課)：路面表示 常総警察：横断歩道の塗り直し、停止線、ダイヤ、40キロ規制の路 面表示		

対策箇所図




【対策前写真】




【対策後写真】




令和元年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	谷井田小 合1643	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内	路線名	市道14191号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学区区名	谷井田小
状況・危険な 内容等	車道と歩道が分離されておらず危険				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	転落防止柵設置			
対策箇所図					【対策前写真】				
									
					【対策後写真】				
									

令和 元 年度 通学路 対策完了箇所シート

図面番号	谷井田-5	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内	路線名	市道15120号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学校区名	谷井田小
状況・危険な 内容等	車がスピードを出す				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	交差点カラー舗装・狭さく・ハンプ			
対策箇所図					【対策前写真】				
					①				
									
					②				
									
					【対策後写真】				
					①				
									
					②				
									

令和 元 年度 通 学 路 対 策 完 了 箇 所 シ ー ト

図面番号	豊-1	対策箇所 (住所等)	豊体 地内	路線名	市道12105号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学区区名	豊小
状況・危険な 内容等	道が狭い。 車道と歩道が分離されておらず危険					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	道路改良工事 L = 1 0 8 . 2 m W = 6 . 0 m		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
									




令和 元 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	小絹-14	対策箇所 (住所等)	小絹 地内	路線名	市道2級9号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学区区名	小絹小
状況・危険な 内容等	車がスピードを出す 国道294号線の抜け道に使う車が多い					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	狭さく		
対策箇所図					【対策前写真】  【対策後写真】 				

令和 元 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	小張R1 - 1	対策箇所 (住所等)	小張 地内	路線名	市道11104号線	事業主体名 (担当課等)	市(防災課)	学校区名	小張小
状況・危険な 内容等	通学路の脇道であるが、見通しが悪く、人や車の通りが少ない。不審者が隠れて待ち伏せする恐れがある。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・危険を促す看板の設置、また、夏季における定期的な樹木、雑草の伐採。 ・防災課：防犯看板の設置（3月末までに設置予定）		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
						 こどもを守ろう!! 防犯パトロール実施中			


令和 元 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	谷原R1 - 1	対策箇所 (住所等)	加藤382付近 地内	路線名	市道2級12号線	事業主体名 (担当課等)	市(防災課)	学区区名	谷原小
状況・危険な 内容等	高速道路高架下、昼間でも薄暗い。付近に建物が少ない。雑草が高く生茂る。不審者出没あり。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・街頭の設置 (LED化発注済、年度内完了予定) ・雑草の除去 ・防災課：防犯看板の設置 (3月末までに設置予定)		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
									
						こどもを守るう!! 防犯パトロール実施中			

令和 元 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	福岡R1 - 1	対策箇所 (住所等)	福岡 地内	路線名	市道1級2号線	事業主体名 (担当課等)	市(防災課)	学区区名	福岡小
状況・危険な 内容等	旧J Aの信号機のある交差点及び周辺の道路は、歩道が大変狭い中、車がスピードを出して通過するため危険（信号待ちしている子供がいるときに危険）。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ 防災課：注意看板の設置（3月末までに設置予定）		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
									

令和元年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	小絹小R1-2	対策箇所 (住所等)	小絹 地内	路線名	市道2級9号線 市道24101号線	事業主体名 (担当課等)	市(防災課)	学校区名	小絹小
状況・危険な 内容等		・道幅が狭く、朝と夕方の交通量が多いので、危険である。				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・緑のスクールゾーンや車両分離標コーンポスト、ガードレール等を設置する必要がある。 ・防災課：防犯カメラの設置（H29.3高齢者センターに設置済） （更に令和2年3月末までに、八坂神社北側に設置予定）		
対策箇所図						【高齢者センター防犯カメラ写真】		【撮影イメージ写真】	
									
						【八坂神社北側イメージ写真】		【撮影イメージ写真】	
									