


31単防街頭防犯カメラ設置工事 (3工区) 全体図

防犯カメラ(自立柱) 4台
防犯カメラ(既設防犯灯添架) 1台
既設防犯灯改修 1灯


緊急輸送路 : ———



位置図(防犯カメラ11)

既設防犯灯改修及び

新設防犯灯カメラ(添架) : ●



撮影方向

防犯カメラ11

所在: 西ノ台6-9地

防犯カメラ設置イメージ



位置図(防犯カメラ12)

新設防犯灯カメラ : ●

引込柱 : ●

既設電柱 : ○

画像イメージ

自立柱設置イメージ

自立柱設置イメージ

防犯カメラ12

所在: 小綱906-1

撮影方向

電柱No.: 小綱202

位置図(防犯カメラ13)

新設防犯灯カメラ : ●

既設電柱



学校

絹の台1丁目

市立小絹小学校

自立柱設置イメージ



画像イメージ



撮影方向

防犯カメラ13

所在: 絹の台1-12-4地先

電柱No. 絹の台270

位置図(防犯カメラ14)

新設防犯灯カメラ : ●

既設電柱 : ○



絹の台桜公園

②

絹の台3丁目

かたらいの路

駐車場

⑩

セブンイレブン

2号店

多田

榎山

平河内

宮

絹の台桜公園

②②

公園駐車場

小絹木橋

③

長岡

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

1号棟

2号棟

9号棟

8号棟

7号棟

5号棟

4号棟

3号棟

2号棟

1号棟

常総ニュータウン絹の台
アミティ桜公園

ポンプ室

受水塔

常総ニュータウン絹の台
アミティ桜公園

常総ニュータウン絹の台
アミティ桜公園

常総ニュータウン絹の台
アミティ桜公園

常総ニュータウン絹の台
アミティ桜公園

常総ニュータウン絹の台
アミティ桜公園

常総ニュータウン絹の台
アミティ桜公園

常総ニュータウン絹の台
アミティ桜公園

撮影方向

防犯カメラ14コート

所在: 絹の台3-36地先

電柱No.: 絹の台43

自立柱設置イメージ

画像イメージ



LTD

位置図(防犯カメラ15)

新設防犯灯カメラ : ●

既設電柱



画像イメージ



自立柱設置イメージ



撮影方向

防犯カメラ15

所在: 筒戸1783-3地先

電柱No. 筒戸101