

〇つくばみらい市交通安全プログラム

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	小張小
整備番号	小張－17	路線名	市道2級13号線	対策箇所 (住所等)	新戸 地内
状況・危険 な内容等	交通量がある。車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・路側帯カラー舗装				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	小張小
整備番号	小張ー8	路線名	市道2級6号線	対策箇所 (住所等)	陽光台 地内
状況・危険 な内容等	車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・路側帯カラー舗装 ・歩道溜まり				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	豊小
整備番号	豊一2	路線名	市道1級33号線	対策箇所 (住所等)	福田～長渡呂 地内
状況・危険 な内容等	車がスピードを出す。橋のところの事故が多い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ 交差点カラー舗装 ・ 狭さく				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	谷井田小
整備番号	谷井田ー7	路線名	市道14088号線	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内
状況・危険 な内容等	止まれの表示が薄くなっている。車がスピードを出す。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ 交差点カラー舗装				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	谷井田小
整備番号	谷井田ー14	路線名	市道14061号線	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内
状況・危険 な内容等	車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・路側帯カラー舗装				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	三島小
整備番号	三島ー10	路線名	市道2級29号線	対策箇所 (住所等)	山王新田 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・路側帯カラー舗装				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



〇つくばみらい市交通安全プログラム

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	板橋小
整備番号	板橋－11 板橋－12 板橋－13	路線名	市道1級16号線 市道13070号線 市道13067号線	対策箇所 (住所等)	伊奈東 地内
状況・危険 な内容等	車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・路側帯カラー舗装				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	小絹小
整備番号	小絹ー2	路線名	市道2級9号線	対策箇所 (住所等)	小絹～細代 地内
状況・危険 な内容等	車がスピードを出す。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・路側帯カラー舗装				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	小絹小
整備番号	小絹ー17	路線名	市道24101号線	対策箇所 (住所等)	小絹 地内
状況・危険 な内容等	4差路になっており危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・交差点カラー舗装 ・路面表示				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】




〇つくばみらい市交通安全プログラム

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	十和小
整備番号	十和－6 十和－8	路線名	市道1級7号線 市道23023号線	対策箇所 (住所等)	上長沼～下長沼 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ 交差点カラー舗装 ・ 狭さく				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	福岡小
整備番号	福岡ー2	路線名	市道21107号線	対策箇所 (住所等)	福岡 地内
状況・危険 な内容等	車がスピードを出す。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・路側帯カラー舗装（一部拡幅）				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	福岡小
整備番号	福岡ー6	路線名	市道1級4号線	対策箇所 (住所等)	福岡 地内
状況・危険 な内容等	県道に抜ける車が多い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・路側帯カラー舗装				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	谷井田小
整備番号	谷井田ー9	路線名	市道14117/14126号線	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内
状況・危険 な内容等	交通量の多い通りを通学していて危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ 人道橋設置				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	板橋小
整備番号	伊奈東中ー1	路線名	市道2級23号線	対策箇所 (住所等)	南太田～戸茂 地内
状況・危険 な内容等	坂道の見通しが悪く危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ 交差点カラー舗装 ・ 路面表示				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



〇つくばみらい市交通安全プログラム

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	谷原小
整備番号	谷和原中ー4	路線名	市道1級26号線	対策箇所 (住所等)	下小目 地内
状況・危険 な内容等	車がスピードを出す。道が狭い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ 交差点カラー舗装 ・ 狭さく				

【対策箇所図】



【対策前】





【対策後】



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート



事業主体名 (担当課等)	①②市(建設課)・茨城県 ③④市(安心安全課)			学校区名	小張小
図面番号	伊奈中-4	路線名	都市軸道路	対策箇所 (住所等)	奉社 地内
状況・危険 な内容等	①②TX沿線側道から農道に入るところで歩道が途切れ、自転車での通学は危険である。 ③④街灯無し				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	歩道の整備，街灯設置				



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(安心安全課)			学校区名	豊小
図面番号	伊奈中-2	路線名	常総取手線	対策箇所 (住所等)	成瀬 地内
状況・危険 な内容等	①②街灯無し				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	街灯の設置				
対策箇所図					
【対策前】	①		②		
【対策後】	②				

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(安心安全課)			学校区名	豊小
図面番号	伊奈中-3	路線名	常総取手線	対策箇所 (住所等)	豊体 地内
状況・危険 な内容等	街灯無し				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	街灯の設置				
対策箇所図					
【対策前】	①  ② 				
【対策後】	③  ④ 				

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県(道路整備第一課)			学校区名	豊小学校
整備番号	豊①	路線名	県道 常総取手線	対策箇所 (住所等)	豊体 地内
状況・危険 な内容等	交通量がある。歩道がなく危ない。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	通学路となっている県道常総取手線について、歩道新設に必要な用地の買収が完了した。 平成30年度に歩道未整備区間の歩道新設工事を実施予定。				

【対策箇所図】



【現況写真】

①



【現況写真】

②



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県(道路整備第一課)			学校区名	板橋小学校
整備番号	板橋①	路線名	野田牛久線	対策箇所 (住所等)	野堀 地内
状況・危険 な内容等	車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	通学路となっている県道野田牛久線について、道路拡幅を実施するとともに新たに歩道を整備し、安全に通行ができるようにした。 【整備延長】 L=170m W=11.5m/7.5m				
【対策箇所図】					
					
【対策前】			【対策後】		
					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県(道路整備第一課)			学校区名	三島小学校
整備番号	伊奈中 合3514	路線名	県道取手つくば線	対策箇所 (住所等)	福原地内
状況・危険 な内容等	交通量が多い。歩道が無く危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	取手つくば線バイパスと現道の交差点影響部については、今年度に用地買収を実施し、来年度に交差点改良にあわせて歩道の工事を実施する予定である。 なお、それ以外の箇所については、今後対策の検討を行う。				

【対策箇所図】



【現況写真】




平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	富士見ヶ丘小
整備番号	富士見ヶ丘-1, -2	路線名	市道25001号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘2丁目 地内
状況・危険 な内容等	横断歩道が無い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・横断歩道の設置（2箇所） ・一時停止の路面表示（2箇所）				


【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】




平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	富士見ヶ丘小
整備番号	富士見ヶ丘-3	路線名	市道25005号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘3丁目 地内
状況・危険 な内容等	横断歩道が無い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・横断歩道の設置				
【対策箇所図】 					
【対策前】 ①  ② 			【対策後】 ① 		

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署・市(学校教育課)			学校区名	富士見ヶ丘小
整備番号	富士見ヶ丘-3	路線名	市道25036号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘2丁目 地内
状況・危険 な内容等	横断歩道が無い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・横断歩道の設置 ・一時停止の路面表示				
【対策箇所図】					
【対策前】	①  ① 				

平成 29 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト


事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	富士見ヶ丘小
図面番号	富士見ヶ丘-5	路線名	市道25006号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘3丁目 地内
状況・危険 な内容等	横断歩道が無い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	横断歩道の設置				
対策箇所図					
【対策前】	①  ② 				
【対策後】	③  ④ 				

〇つくばみらい市交通安全プログラム



平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	富士見ヶ丘小
整備番号	富士見ヶ丘-7	路線名	市道1-10号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘1丁目 地内
状況・危険 な内容等	横断歩道が無い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・横断歩道の設置 (2箇所)				
【対策箇所図】					
【対策前】	①	③	【対策後】	①	③
②	④	②	④		


平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	富士見ヶ丘小
整備番号	富士見ヶ丘-8	路線名	市道25062号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘1丁目 地内
状況・危険 な内容等	横断歩道が無い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	- 横断歩道の設置 - 一時停止の路面表示				
【対策箇所図】					
【対策前】 ①					
【対策後】 ①					

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	安心安全課			学校区名	陽光台小
図面番号	陽光台-1	路線名	市道25013号線	対策箇所 (住所等)	陽光台4丁目 地内
状況・危険 な内容等	歩道が無く車の抜け道になっている。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	路面表示による注意喚起				
対策箇所図					
【対策前】	①				
					
【対策後】	①				
					
	②				
					

平成 29 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	守谷市			学校区名	開智望小学校
整備番号	開智望①	路線名	市道24380号線	対策箇所 (住所等)	筒戸 地内
状況・危険 な内容等	つくばみらい市側一部道路には歩道の無い箇所があり、交通量も多いことから危険である。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	新守谷駅を利用して通学する「開智望小学校」の児童は、新守谷駅東側に位置する同学校へ通学するため、守谷市側の国道や市道を通ってから、つくばみらい市側の歩道の無い道路を利用して通学している。このような状況を踏まえ、新守谷駅に跨線橋の設置を行うことによって、通学路の変更が行われ、児童の安全が確保されるものである。 <平成29年度事業と今後の工事予定について> 跨線橋設置に係る総事業費を算定し、平成29年12月より測量を実施。その後、平成30年2月より本格的に工事を開始。平成31年度中の工事完了を目指す。				
開智望① 新守谷駅自由通 路線の整備 					
【対策前】		 【対策後】 (写真)			