


平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	小張小学校区
整備番号	小張-4-2	路線名	市道11179号線	対策箇所 (住所等)	市野深 地内
状況・危険 な内容等	車がスピードを出す。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車のスピードの抑制。車へ通学路であると注意喚起。 ・スクールゾーン N=2箇所				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	小張小学校区
整備番号	小張-5-1	路線名	市道11138号線	対策箇所 (住所等)	小張 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車がスピードを出す。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車のスピードの抑制。 ・ハンパ N=一式 ・スクールゾーン N=1箇所				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県土浦土木事務所 道路整備第一課		学校区名	小張小学校	
整備番号	小張小合1640	路線名	野田牛久線	対策箇所 (住所等)	つくばみらい市 小張 地内
状況・危険 な内容等	県道野田牛久線は全幅で約7mの道路幅員でセンターラインもなく、歩行者は車両がすれ違う際には民家の壁との間のわずかなスペースを通行することを余儀なくされ危険な状況にあった。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	TXみらい平駅から繋がるつくばみらい市道1級15号線のバイパス整備に合わせ、県道と市道バイパスの交差点となる小張T字路交差点を改良し、車道の両側に歩道整備を実施。車道についても走行車両3.0mの確保及び右折レーンを設け、信号処理により安全な交差点に改良している。 <b>【整備延長】</b> (県道部) 約100m (歩道幅2.5m×両側)				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	小張小学校区
整備番号	伊奈中-3	路線名	市道11174号線	対策箇所 (住所等)	新戸 地内
状況・危険 な内容等	車がスピードを出す。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・スクールゾーン N=1箇所				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県土浦土木事務所 道路整備第一課		学校区名	谷井田小学校	
整備番号	谷井田-1	路線名	谷井田稲戸井停車場線	対策箇所 (住所等)	つくばみらい市 谷井田 地内
状況・危険 な内容等	一般県道・谷井田稲戸井停車場線の当該箇所においては、横断歩道前に歩道溜まりが無い状況であったため、歩行者が安全に滞留できるスペースが無かった。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	市道との交差点余剰地に新たに歩道溜まりを設置し、横断歩道を利用する際に安全に歩行者が滞留出来るようにした。  【整備内容】歩道舗装工A=24m <sup>2</sup>				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】




平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署 交通課		学校区名	谷井田小学校	
整備番号	谷井田 2-1	路線名	市道	対策箇所 (住所等)	中平柳 地内
状況・危険 な内容等	横断歩道が薄くなっている				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	横断歩道の溶着補修				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課		学校区名	谷井田小学校区
整備番号	谷井田-2-1/谷井田-2-2	路線名	市道1級31号線	対策箇所 (住所等)
状況・危険 な内容等	見通しが悪く、横断歩道が薄くなっている(中平柳)。交通量が多い。車がスピードを出す。			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	見通しが悪いので車へ注意喚起。車のスピードの抑制。安全に道路を横断する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点カラー N=2箇所</li> <li>・路面文字 N=1箇所</li> <li>・イメージハンプ N=一式</li> </ul>			

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学区区名	谷井田小学校区
整備番号	谷井田-4	路線名	市道1級31号線	対策箇所 (住所等)	下平柳 地内
状況・危険 な内容等	横断するのが危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	安全に道路を横断する。 ・交差点カラー N=1箇所 ・イメージハンプ N=一式				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】






平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県土浦土木事務所 道路整備第一課		学校区名	谷井田小学校	
整備番号	谷井田-6	路線名	取手つくば線	対策箇所 (住所等)	つくばみらい市 谷井田 地内
状況・危険 な内容等	主要地方道・取手つくば線の当該区間においては、横断歩道前に歩行者が滞留できるスペースが無い状況であったため、歩行者が外側線内側のわずかなスペースを通行するという危険な状況で				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	<p>通学路となっている市道14027号線と県道の横断歩道までの区間について、新たに歩道用地を確保し安全に県道を横断できるよう歩道設置工事を実施した。</p> <p>【整備延長】L=20m, W=1.6m</p>				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	豊小学校区
整備番号	豊-10	路線名	市道2級20号線	対策箇所 (住所等)	長渡呂 地内
状況・危険 な内容等	車がスピードを出す。横断するのが危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車のスピードの抑制。安全に道路を横断する。 ・交差点カラー N=3箇所 ・イメージハンプ N=一式 ・狭さく N=一式				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	豊小学校区
整備番号	豊-11	路線名	市道12054号線	対策箇所 (住所等)	青木 地内
状況・危険 な内容等	車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	安全な歩行スペースの確保。車へ通学路であると注意喚起。 ・路側帯カラー舗装 L=212m				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	豊小学校区
整備番号	伊奈中-1	路線名	市道12111/14019号線	対策箇所 (住所等)	福田 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・交差点カラー N=1箇所 ・イメージハンプ N=1箇所 ・スクールゾーン N=2箇所				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	三島小学校区
整備番号	三島-2	路線名	市道13465号線	対策箇所 (住所等)	戸崎 地内
状況・危険 な内容等	変則5差路が危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・スクールゾーン N=2箇所				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	三島小学校区
整備番号	三島-3	路線名	市道15058号線	対策箇所 (住所等)	戸茂 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・交差点カラー N=1箇所 ・イメージハンプ N=1式				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	板橋小学校区
整備番号	板橋-2	路線名	市道13298号線	対策箇所 (住所等)	板橋 地内
状況・危険 な内容等	交通量がある。歩道がなく危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・路側帯カラー舗装 L=385m				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	東小学校区
整備番号	東-1	路線名	市道16059号線	対策箇所 (住所等)	東栗山 地内
状況・危険 な内容等	交通量がある。車道と歩道が分離されておらず危険。Y字路付近が危ない。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・路側帯カラー舗装 L=829m				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】





平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	谷原小学校区
整備番号	谷原-10	路線名	市道2級13号線	対策箇所 (住所等)	東櫛戸～市野深 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・路側帯カラー舗装 L=500m				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	谷原小学校区
整備番号	谷原-11	路線名	市道23143号線	対策箇所 (住所等)	加藤 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・路側帯カラー舗装 L=500m				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課		学校区名	十和小学校区
整備番号	十和-12	路線名	市道1級8号線	対策箇所 (住所等)
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車へ通学路であると注意喚起。 ・路側帯カラー舗装 L=1386m			

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	つくばみらい市役所 建設課			学校区名	福岡小学校区
整備番号	福岡-3	路線名	市道2級1号線	対策箇所 (住所等)	台～福岡 地内
状況・危険 な内容等	交通量がある。車がスピードを出す。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車のスピードの抑制。車へ通学路であると注意喚起。 ・路側帯カラー舗装 L=816m				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



平成 28 年度 交通安全プログラム対策完了箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常陸警察署 交通課			学校区名	小絹小学校
整備番号	小絹①	路線名	市道	対策箇所 (住所等)	絹台、小絹地灯 の一部 地内
状況・危険 な内容等	住宅地内でスピードを出せる車が多く危険				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車のスピード抑制のため、ゾーン30(速度規制)の実施。				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

