

小張小学校区 対策完了箇所

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体
小張-2	市道11097号線	小張地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車の進入を防ぎたい。車へ通学路であると注意喚起。	路面表示	市
小張-3	市道11101/11102号線	小張地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車へ通学路であると注意喚起。	路面表示	市
小張-4-1	市道11170号線	新戸地内	車がスピードを出す。防犯灯がなく危険。	車のスピードの抑制。	路面表示・イメージハンプ	市
小張-6	市道11098/11100号線	小張地内	道が狭く、抜け道として利用する車が多い。	車へ通学路であると注意喚起。	路面表示	市
小張②	市道1級14号線	陽光台地内	信号・横断歩道がなく危険。	安全に道路を横断する。	信号機設置・横断歩道設置	常総警察署

豊小学校区 対策完了箇所

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体
豊-3	市道12058号線	青木地内	県道への抜け道に利用する車が多く危険。	車のスピードの抑制。車へ通学路であると注意喚起。	狭さく	市

三島小学校区 対策完了箇所

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体
三島-8-1	市道1級36号線	山王新田地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	安全な歩行スペースの確保。車へ通学路であると注意喚起。	カラー舗装	市

板橋小学校区 対策完了箇所

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体
板橋-8/伊奈東中 ①	都市幹線2号線 (市道1級34号線)	武兵新田地内	現在歩道のない道路を通学していて危険。	安全な歩行スペースの確保。	歩道設置	市
板橋-19	市道13292号線	板橋地内	横断するのに横断歩道がなく危険。	安全に横断する。	歩道だまり	市

谷原小学校区 対策完了箇所

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体
谷原-1	市道23154号線	加藤地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車へ通学路であるとは注意喚起。	カラー舗装	市

十和小学校区 対策完了箇所

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体
十和-1	市道22091号線外	日川～真木地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車のスピードの抑制。車へ通学路であると注意喚起。	路面表示	市
十和-2	市道22067/22073号線	上長沼地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車のスピードの抑制。車へ通学路であると注意喚起。	路面表示	市

福岡小学校区 対策完了箇所

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体
福岡-10	市道22007号線	福岡地内	車がスピードを出す。	車のスピードの抑制。	路面表示・イメージハンプ	市

小絹小学校区 対策完了箇所

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体
小絹-1/小絹-6	市道1級28号線	筒戸地内	横断歩道が薄くなっている。道が狭い。車がスピードを出す。道路の横断が危険。	車のスピードの抑制。安全に道路を横断する。	イメージハンプ・路面表示・横断歩道新規設置と再塗装	市/常総警察署
小絹-19	市道24344号線	筒戸地内	県道からガソリンスタンドに出入する車が多く危険。	車へ通学路であるとは注意喚起。	路面表示 看板設置(学童注意)	市