

令和 2 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	豊小
図面番号	豊-3	路線名	市道12058号線	対策箇所 (住所等)	青木 地内
状況・危険 な内容等	県道への抜け道に利用する車が多く危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	狭さくの設置 (H26年度対策済) ⇒ (変更案) 「外側線引直し, 狭さく (ラバーポール) の設置」を追加				
対策箇所図					

【現状写真】



つくばみらい市交通安全プログラム

令和 2 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	茨城県土浦土木事務所		学校区名	豊小	
図面番号	豊R2-1	路線名	主要地方道 野田牛久線	対策箇所 (住所等)	青木 地内
状況・危険 な内容等	・交通量が多い路線であるが、歩道が未整備であるため、歩行者・自転車等が危険な状況である。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・歩道整備				

対策箇所図



【現状写真】

①



②



③




④



令和 2 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	建設課		学校区名	小絹小・小絹中
図面番号	小絹小R2-1	路線名	-	対策箇所 (住所等)
状況・危険 な内容等	現在利用されている通学路は、交通量が多いうえ道幅も狭く危険である。			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	歩行者及び自転車専用道路の整備。			



【現状写真】



航空写真



令和 2 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	茨城県、常総警察署、市(建設課・防災課)		学校区名	伊奈中
図面番号	伊奈中R1-3	路線名	県道 野田牛久線 市道11135号線 市道11100号線	対策箇所 (住所等) 小張 地内
状況・危険 な内容等	舗装が荒れており、通行に支障がある。また、県道を渡る横断歩道や信号が無い。			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	新たに通学路として指定するにあたり、舗装修繕工事、歩道溜まり、横断歩道、押しボタン式信号、防犯灯の設置 ⇒ (変更案) 「路面表示」を追加			
対策箇所図				

【現状写真】

①



②

