

## 令和 2 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	伊奈中 R1-3	対策箇所 (住所等)	小張 地内	路線名	県道 野田牛久線 市道11135号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学校区名	伊奈中学校
状況・危険な 内容等	舗装が荒れており、通行に支障がある。 また、県道を渡る横断歩道や信号が無い。				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	①市道部：道路改良工事 L=950m W=4.5m ②県道部：歩道溜まり設置工事 一式			
対策箇所図					【対策前写真】				
					 				
					【対策後写真】				
					<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>現在着工中 令和3年6月までに施工予定</p> </div>				

## 令和元年度通学路対策完了箇所シート


図面番号	小張R1-2	対策箇所 (住所等)	小張 地内	路線名	市道1級15号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学区区名	小張小学校
状況・危険な 内容等	車が進入してくる恐れがあり危険。				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	巻込み部に車止めポラード設置			
<b>対策箇所図</b> 					<b>【対策前写真】</b> 				
					<b>【対策後写真】</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>3月中に着工予定 令和3年6月までに施工予定</p> </div>				

## 令和 2 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	三島小①	対策箇所 (住所等)	上島 地内	路線名	市道1級34号線	事業主体名 (担当課等)	防災課	学校区名	伊奈小学校
------	------	---------------	----------	-----	----------	-----------------	-----	------	-------

状況・危険な 内容等	直線で車がスピードを出すので、道路の横断が危険。	対策の目的 及び内容 (工事概要等)	注意喚起看板設置 2基
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------

### 対策箇所図



### 【対策前写真】



### 【対策後写真】

