

令和 4 年度 交通安全プログラム対策予定箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課		学校区名	小張小
整備番号	小張R 3 - 3	路線名	市道11138号線	対策箇所 (住所等) 小張 地内
状況・危険 な内容等	田圃の中であるが、車の通行はある。見通しはいいが、歩道がなく、児童も運転手もお互い見えて いると思い、交差点等での事故が心配な状況。			

対策の目的
及び内容
(工事概要等)

歩行者の安全確保
(スピード落とせの路面標示の設置)

10/25



令和 4 年度 交通安全プログラム対策予定箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学区区名	豊小
整備番号	豊R3-1	路線名	市道1級31号線	対策箇所 (住所等)	長渡呂 地内
状況・危険 な内容等	守谷霊園付近の道が抜け道のため、スピードを出す車が多い。しかも道が曲がっているところが多く、見通しが悪い。低学年が横断しようとするときがとくに危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	自動車を減速させる (スピード落とせやカーブ注意の路面標示の設置)				
対策箇所図					
【現状写真】					

令和 4 年度 交通安全プログラム対策予定箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	伊奈東小
整備番号	板橋小 合1654	路線名	市道208号線	対策箇所 (住所等)	狸穴 地内
状況・危険 な内容等	市道が狭く、朝夕両側路地から出入りする車両がある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	安全な歩行スペースの確保 (グリーンベルト設置及び交差点内のカラー舗装)				
対策箇所図					
【現状写真】	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p> </div> </div>				

令和 4 年度 交通安全プログラム対策予定箇所シート

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	福岡小
整備番号	福岡小R 3 - 6	路線名	市道21107号線	対策箇所 (住所等)	福岡 地内
状況・危険 な内容等	見通しのよい農道だが、十和方面への抜け道として使う車を通る。坂をのぼる途中がカーブで見通しが悪い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	歩行者の安全確保 (スピード落とせの路面標示の設置)				
対策箇所図	<p style="text-align: center;">福岡</p> 				
【現状写真】					

令和 4 年度 交通安全プログラム対策予定箇所シート


事業主体名 (担当課等)	茨城県土浦土木事務所 道路整備第一課		学校区名	伊奈小
整備番号	伊奈中3514	路線名	県道 高岡藤代線	対策箇所 (住所等) 福原230 地内
状況・危険 な内容等	交通量が多い。歩道がなく危険。			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	<ul style="list-style-type: none"> ・安全な歩行スペースの確保。 ・歩道設置 (L=80.1m、W=2.2~3.0m)。 <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">年度内予定。</p>			
対策箇所図				
【現状写真】	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p> </div> </div>			

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 交通安全プログラム対策予定箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県土浦土木事務所 道路整備第一課			学校区名	
整備番号		路線名	県道 高岡藤代線	対策箇所 (住所等)	上島 地内
状況・危険 な内容等	交通量が多い。信号がなく危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機設置 ・視距改良 				

対策箇所図



【現状写真】

①



②



○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 交通安全プログラム対策予定箇所シート

事業主体名	常総警察署			学校名	伊奈東小
整理番号	板橋R1-1 伊奈東R3-2	路線名	市道2級14号線	対策箇所	伊奈東小
状況・危険な内容等	道幅が広がり見通しの良い道路であるため、車のスピードが速く交通量も多い。今後、先の道路が整備されるとより交通量の増加が予想され、横断する児童が危険である。横断歩道で待っていても止まらない車が多い。				
対策の目的及び内容	押しボタン式信号機の設置。路面に通学路強調シートを標示済み。				
対策箇所図					
現状写真					

+ 富塚10

