


〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(防災課)			学校区名	小張小学校
図面番号	小張R1-1	路線名	市道11104号線	対策箇所 (住所等)	小張 地内
状況・危険 な内容等	通学路の脇道であるが、見通しが悪く、人や車の通りが少ない。不審者が隠れて待ち伏せする恐れがある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	防災課：防犯看板の設置				
対策箇所図					
【現状写真】	①  ② 				

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 元 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	小張小学校
図面番号	小張R1-2	路線名	市道1級15号線	対策箇所 (住所等)	小張 地内
状況・危険 な内容等	車が進入してくる恐れがあり危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課：車止め等設置				
対策箇所図					
【現状写真】					

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	伊奈中
図面番号	伊奈中R1-1	路線名	市道11179号線	対策箇所 (住所等)	新戸の交差点 地内
状況・危険 な内容等	・自転車で横断時、見通しが悪い(カーブミラーの設置を要望済み) ・交通量も多く、明確な横断歩道が無く危険である。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	路面表示の明確化 建設課：路面表示				
対策箇所図					
【現状写真】					
 ・帰宅途中に接触事故が今年初めにあった ・ポールなしの狭柵が可能か？ ・路面表示等の検討					
新戸の交差点					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 元 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	茨城県, 常総警察署, 市(建設課)			学校区名	伊奈中
図面番号	伊奈中R1-3	路線名	県道 野田牛久線 市道11135号線	対策箇所 (住所等)	小張 地内
状況・危険 な内容等	舗装が荒れており, 通行に支障がある。また, 県道を渡る横断歩道や信号が無い。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	新たに通学路として指定するにあたり, 舗装修繕工事, 横断歩道, 歩道溜まりの設置 押しボタン式信号の設置				
対策箇所図					
【現状写真】	① ② ③ ④				


〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 元 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	谷井田小
図面番号	谷井田R1-1	路線名	1級35号線	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内
状況・危険 な内容等	歩道もなく、交通量もあるので危険				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課：路側帯カラー舗装				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 元 年 度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	茨城県, 常総警察署			学校区名	谷井田小
図面番号	谷井田R1-2	路線名	県道取手つくば線	対策箇所 (住所等)	上谷井田 地内
状況・危険 な内容等	谷井田医院前から取手方面へ向かう車が見えにくく, 横断歩道を渡るのが危ない。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	茨城県: 減速表示の検討				
対策箇所図					
【現状写真】					
					
県 児童20人通行					

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県, 市			学校区名	谷井田小
図面番号	谷井田R1-3	路線名	県道取手つくば線	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内
状況・危険 な内容等	ローソン前の交差点に防御柵等がない				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課・茨城県：用地買収を伴う交差点改良を行い歩行者溜まりを確保する必要がある。 市からの要望としてプログラムに載せる。				
対策箇所図					
【現状写真】					


つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	伊奈中
図面番号	伊奈中R1-2	路線名	県道 取手つくば線	対策箇所 (住所等)	福原 地内
状況・危険 な内容等	交通量がある。車道と歩道が分離されておらず危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	歩道の整備 道路標示の明確化 茨城県：事業化の検討				
対策箇所図					
【現状写真】	 改良道路と現道への接続したところで歩道が無くなっている				
取手つくば線 県道19号					

令和元年度通学路危険箇所シート


事業主体名 (担当課等)	茨城県, 常総警察署			学校区名	豊小学校
図面番号	豊R1-1	路線名	県道野田牛久線	対策箇所 (住所等)	豊体 地内
状況・危険 な内容等	・朝, 夕, 交通量が多く横断歩道が消えかけているため, 新しく引き直してほしい。 ・ガードレールを学校前だけでなく範囲を長く広げてほしい。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	茨城県: ガードレール追加可否の検討 常総警察: 速度規制40の路面表示, 横断歩道有りのダイヤモンドの表示				



市野深
中通川
豊体
伊奈中
新戸
福田

立哨有 (PTA・先生方)

【現状写真】



横断歩道引き直し

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	豊小学校
図面番号	豊R1-2	路線名	県道 野田牛久線	対策箇所 (住所等)	豊体 地内
状況・危険 な内容等	歩道が一部途切れている。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	歩道の整備 茨城県：事業化検討				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート


事業主体名 (担当課等)	茨城県, 市(建設課)			学校区名	三島小
図面番号	三島R1-1	路線名	県道高岡藤代線	対策箇所 (住所等)	下島 地内
状況・危険 な内容等	交通量が多く, 巻き込み事故が心配				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	ラバーポールを増設し, 巻き込みを防止する。 茨城県：車道を侵さない位置にラバーポールの設置 建設課：外側線引直し				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	三島小
図面番号	三島R1-2	路線名	2級28号線	対策箇所 (住所等)	山王新田 地内
状況・危険 な内容等	交通量が多い。 県道高岡藤代線方面から来る車は橋を越えてくるので、横断歩道で待っている児童を認知するのが遅くなる。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	「横断歩道あり」等の路面プリント 建設課：路面表示				

対策箇所図



【現状写真】



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	三島小
図面番号	三島R1-3	路線名	市道15155号線	対策箇所 (住所等)	下島 (わらべ橋) 地内
状況・危険 な内容等	歩行者専用橋。転落防止柵の手前からの転落・滑落の危険性がある。 夏場は、草丈が高くなり見通しが悪く不審者等が心配。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	橋にかかる手前の部分にも柵を設置する。 夏場は、短い間隔で除草する。 茨城県：河川改修、歩行者専用橋の架け替え中				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	三島小
図面番号	三島R1-4	路線名	取手つくば線 1級36号線 1級31号線	対策箇所 (住所等)	山王新田 地内
状況・危険 な内容等	4方向からの交通量が多く、危険である。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	減速を指示する路面表示 茨城県：県道部分の路面表示				
対策箇所図					
【現状写真】					

つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	三島小
図面番号	三島R1-5	路線名	県道高岡藤代線	対策箇所 (住所等)	下島 地内
状況・危険 な内容等	緩やかなカーブで見通しが悪い。 交通量が多く、運転速度も速いため横断歩道で待っていても危険を感じる。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	減速を指示する路面表示。 茨城県：ラバーボールの設置				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署, 市(建設課)			学校区名	板橋小
図面番号	板橋R1-1	路線名	市道2級14号線	対策箇所 (住所等)	伊奈東 地内
状況・危険 な内容等	・朝の交通量が多い				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・信号機の設置 常総警察：押しボタン式の信号の設置 建設課：信号機が付かない場合は路面表示の整備で対応 路面表示←交差点, 児童注意等の看板				
対策箇所図					
【現状写真】	①				
	②				
	③				
	④				

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	板橋小
図面番号	板橋R1-2	路線名	市道13070号線	対策箇所 (住所等)	伊奈東 地内
状況・危険 な内容等	・見通しが悪い ・通行している車の速度が速い				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・速度抑制の路面表示 ・横断歩道の設置 建設課：路面表示 スピード落とせ等, 児童注意等の路面表示 ⇒最低条件として待避所, 歩道留まり設置				
対策箇所図					
【現状写真】	①				
	②				
	③				

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	伊奈東中学校
図面番号	伊奈東中R1-1	路線名	市道2級23号線	対策箇所 (住所等)	南太田 地内
状況・危険 な内容等	①横断歩道付近で道路幅が狭い。新道路の開通により車の交通量が増加(抜け道)。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	道路幅の拡張。ポール等の設置。 建設課：歩道溜まりの設置				
対策箇所図					
【現状写真】	① *横断歩道で道路幅が急に狭くなる。 (白い矢印) ② 待機場所がない(狭い)				

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 元 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	東小学校
図面番号	東R1-1	路線名	市道16110号線	対策箇所 (住所等)	城中 地内
状況・危険 な内容等	児童が道を横断する際、横断する道に一時停止の仮設看板が設置してあるが、草で隠れたりして車からは見えづらく危ない。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・標識の設置「一時停止」「通学路」 ・路面塗装「止まれ」「通学路」 建設課：路面表示 一時停止のたて看板が隠れてしまう ⇒防草シート、県南農林事務所へ要望				
対策箇所図					
【現状写真】	①児童が横断する道(西側) ②児童が歩行する道(学校方面へ) ③児童が歩行する道(学校方面から) ④児童が横断する道(東側)				

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(防災課)			学校区名	谷原小
図面番号	谷原R1-1	路線名	市道2級12号線	対策箇所 (住所等)	加藤382付近 地内
状況・危険 な内容等	高速道路高架下、昼間でも薄暗い。付近に建物が少ない。雑草が高く生い茂る。不審者出没あり。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	防災課：防犯看板の設置				
対策箇所図					
【現状写真】					
① 街灯は設置済み 夜点灯 ②					

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	谷原小
図面番号	谷原R1-2	路線名	市道23070号線	対策箇所 (住所等)	川崎 6 2 7 付近 地内
状況・危険 な内容等	たんぼの中の細い道路。見通しがよいのでスピードを上げて走る車もある。二カ所ある十字路口も危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・止まれの標識設置。 ・危険を知らせる看板設置 建設課：路面表示 交差点路面表示				
対策箇所図					
【現状写真】					
① ② ③ ④					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	谷原小
図面番号	谷原R1-3	路線名	市道2級18号線	対策箇所 (住所等)	下小目1963付近 地内
状況・危険 な内容等	両側に田んぼがある細い道				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・カラー舗装 建設課：路面表示				
対策箇所図					
【現状写真】	① ②				

つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	谷和原中学校
図面番号	谷和原中R1-1	路線名	市道2級18号線	対策箇所 (住所等)	下小目 地内
状況・危険 な内容等	止まれの表示が薄くなっている。車がスピードを出す。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車のスピード抑制。 路面表示。 建設課：路面表示				

対策箇所図



【現状写真】

①



②



③



④



つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	谷和原中学校
図面番号	谷和原中R1-2	路線名	県道 つくば野田線	対策箇所 (住所等)	西檜戸 地内
状況・危険 な内容等	歩道が途切れることにより、車両の多い道路を横断。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	横断歩道を渡らずに通学が可能。 歩道の整備。 茨城県：事業中 横断歩道 難しい 事業予定はあり 用地買収の段階 完成は未定				

対策箇所図



【現状写真】

①



②



③




④



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	十和小
図面番号	十和R1-1	路線名	常総取手線	対策箇所 (住所等)	下長沼 地内
状況・危険 な内容等	歩道沿いに雑草が生えており、雑草が伸びてくると、歩行が困難である。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	除草 茨城県：除草の実施，防草対策				
対策箇所図					
					
【現状写真】					
① 					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(防災課)			学校区名	福岡小
図面番号	福岡R1-1	路線名	市道1級2号線	対策箇所 (住所等)	福岡 地内
状況・危険 な内容等	旧JAの信号機のある交差点及び周辺の道路は、歩道がたいへん狭い中、車がスピードを出して通 過するため危険(信号待ちしている子供がいるときに特に危険)				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	注意看板の設置 防災課：注意看板の設置予定				
対策箇所図					

【現状写真】



←学童注意 路面表示は
設置済み

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署, 市(建設課)			学校区名	小絹小
図面番号	小絹小R1-1	路線名	市道1級28号線	対策箇所 (住所等)	筒戸 地内
状況・危険 な内容等	小絹2093-1「真栄自動車販売」前横断歩道付近 国道294号線の抜け道として通行する車, 特に大型車両が多い。常磐高速道路下のトンネルを抜けると信号もなく直線となるためスピードも速い。過去に本校児童の死亡事故も発生している。また, 過去3年で2件の本校児童の交通事故が発生。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	+横断歩道有りのひし形も ・横断歩道が白線が消えかかっているの、濃くする必要がある。 ・緑のスクールゾーンや車線分離標コーンポスト, ガードレール等を設置する必要がある。 建設課: 路面表示 常総警察: 横断歩道の塗り直し, 停止線, ダイヤ, 40キロ規制の路面表示				
対策箇所図					
【現状写真】	① ②				

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(防災課)			学校区名	小絹小
図面番号	小絹小R1-2	路線名	市道2級9号線 市道24101号線	対策箇所 (住所等)	小絹 地内
状況・危険 な内容等	・道幅が狭く、朝と夕方の交通量が多いので、危険である。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・緑のスクールゾーンや車線分離標コーンポスト、ガードレール等を設置する必要がある。 防災課:防犯カメラの設置				
対策箇所図					
【現状写真】	①  ② 				

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	小絹中学校
図面番号	小絹中R1-1	路線名	市道1級29号線 市道2級17号線	対策箇所 (住所等)	平沼 地内
状況・危険 な内容等	・カーブを下っている自転車からは、ミラーはあるが交差点に侵入してくる車両がとらえにくい。 ・車両からも横方向の下りカーブを下りてくる自転車が発見しにくい。 ・住宅の敷地内にあるカーブミラーが汚れているので、とても見えにくい。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・交差点の中心部(道路)に点滅ランプを埋め込み、遠くからでも交差点の存在がわかるようにする。 ・住宅の敷地内にあるカーブミラーをきれいにする。 ・下りカーブの途中に自転車が減速を促す表示をする。 点滅ランプかカラー舗装 建設課：路面表示				
対策箇所図					
【現状写真】					
① ② ③ ④ ⑤					

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	小絹中学校
図面番号	小絹中R1-2	路線名	市道2級17号線	対策箇所 (住所等)	筒戸 地内
状況・危険 な内容等	・道の片側が崖になっており、ガードレールがない箇所がある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ガードレールの設置。 建設課:防護柵等の設置				

対策箇所図



【現状写真】



令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	小絹中学校
図面番号	小絹中R1-3	路線名	市道2級17号線	対策箇所 (住所等)	筒戸 地内
状況・危険 な内容等	見通しが悪く非常に危険である。さらに道の片側が崖になっており、法面が崩れる可能性もあり危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課:交差点改良工事				

対策箇所図



【現状写真】



令和元年度通学路危険箇所シート


事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	陽光台小学校
図面番号	陽光台R1-1	路線名	つくば野田線	対策箇所 (住所等)	陽光台2丁目 地内
状況・危険 な内容等	(県道3号線) 登校時に特に交通量が多い。低学年の児童の中には渡りきれない場合もある。また、登校指導を行っているが、横断中の旗で車の進行を遮ると、怒鳴られたりすることもある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	安全に道路を横断する。 茨城県：事業化検討				
対策箇所図					
【現状写真】	立哨有				

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	陽光台小学校
図面番号	陽光台R1-2	路線名	市道1級13号線	対策箇所 (住所等)	陽光台1丁目 地内
状況・危険 な内容等	車が進入してくる恐れがあり危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課：車止め等設置				
対策箇所図					
【現状写真】					

令和元年度通学路危険箇所シート


事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	陽光台小学校
図面番号	陽光台R1-3	路線名	市道1級11号線	対策箇所 (住所等)	陽光台4丁目 地内
状況・危険 な内容等	車が進入してくる恐れがあり危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課：車止め等設置				



令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	富士見ヶ丘小
図面番号	富士見ヶ丘R1-1	路線名	県道 東檜戸真瀬線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘 1丁目 地内
状況・危険 な内容等	・朝登校中、信号待ちしている時、大人数で車道にはみ出しそうになる(ガードレール・ポール等の設置を要望) ・通勤時間のため、交通量も多く、スピードを出している車も見られる。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ガードレールもしくは、ポール等の設置 茨城県：事業化検討				

対策箇所図



【現状写真】



※ ガードレールの設置、無理ならばポール
の設置をお願いしたいです。PTAからも
何度も依頼がありました。
(朝の立哨でたくさんの保護者から要望が
ありました。)

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	茨城県			学校区名	富士見ヶ丘小
図面番号	富士見ヶ丘R1-2	路線名	県道 東櫛戸真瀬線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘 2丁目 地内
状況・危険 な内容等	・朝登校中、信号待ちしている時、大人数で車道にはみ出しそうになる(ガードレール・ポール等の設置を要望) ・通勤時間のため、交通量も多く、スピードを出している車も見られる。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	・ガードレールもしくは、ポール等の設置 茨城県：事業化検討				

対策箇所図



【現状写真】



※ ガードレールの設置，無理ならばポールの設置をお願いしたいです。PTAからも何度も依頼がありました。
(朝の立哨でたくさんの保護者から要望がありました。)

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	富士見ヶ丘小
図面番号	富士見ヶ丘R1-3	路線名	市道1級10号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘1丁目 地内
状況・危険 な内容等	車が進入してくる恐れがあり危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課：車止め等設置				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和元年度通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	市(建設課)			学校区名	富士見ヶ丘小
図面番号	富士見ヶ丘R1-4	路線名	市道1級10号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘1丁目 地内
状況・危険 な内容等	車が進入してくる恐れがあり危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	建設課：車止め等設置				
対策箇所図					
【現状写真】					