



カーブミラーの 点検を実施！

岡 伊奈庁舎防災課（内線 2503）



令和 6 年 5 月に愛媛県新居浜市内で発生した、カーブミラーが倒れ小学生が怪我をした事故を受け、本市が管理するカーブミラーの総点検を行いました。

緊急対応の例



支柱の根元に穴が開いている

緊急対応が必要なものには、金属部分の腐食が著しく支柱に穴が開いているものや、鏡面を支えているアーム部分の腐食などの劣化が進んでいるものなどがありました。


これらは、本体の倒壊や鏡面の落下などの恐れがあることから、建て替えなどの工事を実施しています。

要対応の例

要対応のものには、鏡面が劣化しているものや金属部分に錆がみられるものなどがありました。これらは、状態に合わせて計画的に修繕を進めていきます。



アーム部分が錆びている



3 広報紙を読む頻度を教えてください。

毎月読む 2～3カ月に1回 半年に1回
年に1回 ほとんど読まない

4 広報紙の満足度を教えてください。

満足 やや満足 やや不満 不満

5 広報紙について改善してほしい部分を教えてください。

()

6 よかった記事を教えてください。

()

7 広報紙への意見・感想・掲載してほしい情報などがあれば教えてください。

()

※紙面上の広報つくばみらいアンケートは、1、5、9月号に掲載します。

叙勲受章者のご紹介

岡 伊奈庁舎秘書広報課（内線1104）

叙勲の受章、誠におめでとうございます。

※掲載の許可をいただいた方のみ掲載しています（敬称略）。

※年齢は受章時点のものとなります。

第43回

危険業務従事者叙勲（令和6年11月3日付）

瑞宝双光章 警察功労
元 警視庁警部

どばしまさはる
土橋正暖 73歳