

令和6年度 通学路危険箇所シート(対策完了箇所一覧)

- ①今年度中に学校から整備要望があり、安全対策を実施したもの
 - 伊奈東小学校区 (1箇所) p.2
 - 陽光台小学校区 (1箇所) p.3
 - 小絹小学校区 (1箇所) p.4
- ②今年度中に学校から整備要望があり、一部、安全対策を実施したもの
 - 富士見ヶ丘小学校区 (1箇所) p.5
- ③対策箇所一覧から安全対策を実施したもの
 - 谷和原小学校区 (2箇所) p.6～7

令和 6 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	伊奈東 R6-1	対策箇所 (住所等)	伊奈東 地内	路線名	市道 2 1 4 号線	事業主体名 (担当課等)	市建設課	学校区名	伊奈東小
状況・危険 な内容等	伊奈東小学校の児童が通学する通学路になっているが、一部歩行者の通行 スペースがなく、外側線の塗装が薄くなっている。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	令和 6 年度外側線の引き直しを実施 →R6工事完了		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
									

令和 6 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	陽光台小 R6-1	対策箇所 (住所等)	紫峰ヶ丘4丁目 地内	路線名	市道17006号線 市道17076号線 市道17090号線	事業主体名 (担当課等)	市建設課	学校区名	陽光台小
状況・危険 な内容等	優先道路に接続するつくばエクスプレス沿線の側道に停止線が無く危険。 自動車と自転車や歩行者と接触事故があった。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	任意の停止線を設置 →R6工事完了		

対策箇所図

【対策前写真】

【対策後写真】

令和 6 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	小絹中R6-3 小絹中R3-1	対策箇所 (住所等)	小絹 地内	路線名	市道210号線	事業主体名 (担当課等)	市建設課	学校区名	小絹小
状況・危険 な内容等	自転車が通行できる幅が狭く、危険。生徒は「フツンのマスダ」さんの私有地（写真右の植木と建物の間）を通っている。 道路の拡幅は民地のため難しい状況です。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	グリーンベルトを設置 →R6工事完了		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
									

令和 6 年 度 通学路対策完了箇所シート(一部対策)

図面番号	富士見ヶ丘 小R6-6	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘3丁目 地内	路線名	市道25005号線	事業主体名 (担当課等)	市建設課	学校区名	富士見ヶ丘小
状況・危険 な内容等	道路形状が坂道であるうえに、カーブしておりスピードを出して通行している自動車、自転車が多い。交通量が多く、今後新設中学校の開校に伴い、さらに交通量の増加が見込まれる。				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	速度減速の路面標示及び注意喚起看板・ポールの設置 →R6工事完了 引き続き、押しボタン式信号機の設置を検討してまいります。			

対策箇所図

【対策前写真】

【対策後写真】

令和 6 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	谷原R4-1	対策箇所 (住所等)	加藤 地内	路線名	市道23076号線	事業主体名 (担当課等)	市建設課	学校区名	谷和原小
状況・危険 な内容等	小学校に隣接する道路であり、抜け道として利用する車両が多く危険。 横断歩道がほとんど消えている。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	横断歩道のカラー舗装化及び注意喚起の看板設置 →R6工事完了		

対策箇所図



【対策前写真】



【対策後写真】



令和 6 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	谷和原小 R5-12	対策箇所 (住所等)	西丸山 地内	路線名	県道常総取手線	事業主体名 (担当課等)	土浦土木事務所	学校区名	谷和原小
状況・危険 な内容等	谷和原中学校の生徒と車の往来が多く危険。 特に、登校時間帯は、中学生の通学自転車と車両が同じ進行方向へ移動するため、接触などの危険が高まる。 現在、谷和原中学校のPTA及び教職員が立哨活動を実施している。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	自転車の通行位置と方向を示す矢羽根の路面標示を設置 →R6工事完了		
対策箇所図						【対策前写真】			
 ■ ■ ■ ■ 整備区間 ← 通学者の流れ									
						【対策後写真】			
									