

対策が完了した箇所について 一覧 (対策完了箇所)

- 1 対策箇所一覧から安全対策を実施したもの
富士見ヶ丘小学校区 (1箇所) p.2
- 2 学校から整備要望があり、安全対策を実施したもの
陽光台小学校区 (1箇所) p.3
小絹小学校区 (1箇所) p.4
- 3 一部、安全対策を実施したもの
福岡小学校区 (1箇所) p.5
富士見ヶ丘小学校区 (1箇所) p.6

令和 7 年度 通学路対策完了箇所シート

図面番号	富士見ヶ丘 R1-3	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘1丁目 地内	路線名	市道 110・205 号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学校区名	富士見ヶ丘小学校
状況・危険な内容等	車が侵入してくる恐れがあり危険。				対策の目的及び内容 (工事概要等)	安全な歩道の確保及び自動車の侵入防止(車止め設置) →R6工事着手 R7工事完了			

対策箇所図



【対策前写真】



【対策後写真】




令和 7 年度 通学路対策完了箇所シート

図面番号	陽光台小 R7-1	対策箇所 (住所等)	小張 地内	路線名	県道 谷田部小張線	事業主体名 (担当課等)	土浦土木事務所	学校区名	陽光台小学校
状況・危険な内容等	朝夕の通勤時間帯は特に、交通量が多くトラック等の貨物自動車の通行も多い。また、カーブした道路から直線道路になるため、スピードを出す車も多いです。【令和6年度合同点検実施箇所】				対策の目的及び内容 (工事概要等)	子どもが横断することが判別できるように、「学童注意」の路面標示を2箇所設置。さらに、道路脇に「通学路注意」の注意喚起ポールを3本設置した。			
対策箇所図					【対策後写真】				
<p>■■■■ 整備区間</p>									

令和 7 年度 通学路対策完了箇所シート

図面番号	小絹小 R7-1	対策箇所 (住所等)	小絹 地内	路線名	市道 24323・24324 24311・24310 号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学校区名	小絹小学校
状況・危険な内容等	小絹小学校児童の通学路となっている幅員が狭い道路。朝の通学時間帯は特に、抜け道として使用する車が多い状況であった。				対策の目的及び内容 (工事概要等)	地域住民とも協議を繰り返し、車両がスピードを抑制するように狭さくと路面標示を設置した。さらに、小絹駅に通ずる道にはグリーンベルトを設置した。			

対策箇所図



■■■■ 整備区間

【対策後写真】



令和 7 年度 通学路対策完了箇所シート

図面番号	福岡小 R4-1、R6-1	対策箇所 (住所等)	福岡台入会地 地内	路線名	県道 赤浜谷田部線	事業主体名 (担当課等)	土浦土木事務所	学校区名	福岡小学校
状況・危険な 内容等	信号機の歩行者用押しボタンが車道に近い位置にあり、車両と接触する危険性がある。 歩道だまりが土砂で狭くなっている。 信号無視する車が多くて危険である。 【令和6年度合同点検実施箇所】					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	道路側溝にかかっている土砂の撤去を実施した。 引き続き、安全対策を検討していく。		

対策箇所図



【対策前写真】



【対策後写真】



令和 7 年度 通学路対策完了箇所シート

図面番号	富士見ヶ丘小 R1-2、R6-2	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘2丁目 地内	路線名	県道 東檜戸真瀬線	事業主体名 (担当課等)	土浦土木事務所	学校区名	富士見ヶ丘小学校
状況・危険な 内容等	登校時間は特に富士見ヶ丘小学校の多くの児童が使用しており、車の交通量も多い交差点です。 【令和6年度合同点検実施箇所】				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	交差点の歩道だまりに車両の進入を防ぐボラードを設置。 引き続き、地図上の②交差点にも引き続き、ボラードの設置を要望してまいります。			
対策箇所図					【対策後写真】				