

つくばみらい市立わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園再整備検討委員会についての  
P T A 役員意見内容まとめ

<わかくさ幼稚園>

- ・耐震補強や大規模修繕よりも、現地建て替えのご意見が多い。
- ・わかくさ幼稚園を建て替えし、建て替えの際にはすみれ幼稚園の園児を受け入れる前提で整備を行い、将来的にはすみれ幼稚園と統合する、というご意見が多い。
- ・老朽化を目の当たりにしているため、耐震補強・大規模修繕ではなく、現地建て替えのご意見が多かったと考えられる。
- ・設計・工事期間・費用面を考えると、早めに耐震補強をすることが必要、というご意見も見られた。

<すみれ幼稚園>

- ・早急に改善してほしい所として、様々な設備等についてのご意見をいただいた。  
(今後、具体的な整備内容検討の際の参考資料とさせていただきます。)
- ・園舎老朽化についてのご意見が最も多かった。
- ・園児、職員の安全を図るため、早急な対応をすべき、というご意見が見られた。
- ・両園とも古いので、改修工事は長期的に無駄になるのではないか、というご意見もみられた。
- ・園舎が近いので、三島小学校の校舎利用についてのご意見も見られた。

つくばみらい市立わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園再整備検討委員会について  
＜わかくさ幼稚園 PTA 役員意見内容まとめ＞

2018年4月17日

布袋田 葵

パターン1 耐震補強

- ・建物を立て直すと時間も費用もかかってしまうため、今の建物を残し、耐震補強を行い少しでも早く安全を確保してほしい。
- ・設計、工事期間が長く費用が多くかかるが、子どもたちのことを考えると早めの対応が必要だと思う。

パターン2 耐震補強＋大規模改修

- ・園児数が減ることを考えると、わかくさ幼稚園において、ランチルームから年少教室、年中用トイレまでを建て替え、それ以外は耐震補強でもよいのでは。

パターン3 現地建て替え

- ・わかくさ幼稚園を建て替え、すみれ幼稚園を耐震とするのがよいのでは。

パターン9 2園を集約して1園新設

- ・2園を集約し、わかくさ幼稚園の建て替えを行うべき。
- ・わかくさ幼稚園は耐震以外にも修繕が必要なので、現地建て替えがいいと思う。園児数が減ってきたら、すみれ幼稚園との統合がいいと思う。
- ・近い将来、園児数が減ると考えられているならば、わかくさ幼稚園へすみれ幼稚園の子どもたちを受け入れ、わかくさを建て替えする形がいいと思う。

その他の意見

- ・バリアフリー、幼保一体型、介護施設など、将来を考えた施設にすると良いと思う。
- ・預かり保育はとてもありがたいが、現在人手不足という問題がある中、先生を確保できるのかが心配。
- ・預かり保育付きのこども園にすると、入園したい子どもは増えると思う。
- ・わかくさ幼稚園の雰囲気のできるだけ残した再整備をお願いしたい。

全体として、時期をずらしてのわかくさ幼稚園への統合意見が多いように感じました。わかくさ幼稚園の再整備については、耐震補強や大規模修繕よりも、現地建て替えの意見が多く、老朽化を目の当たりにしていることや、通園中の子どもからの声(トイレなど)を聞いての回答が多かったためと考えます。

## つくばみらい市立わかくさ幼稚園及びすみれ幼稚園再整備検討委員会について

つくばみらい市立わかくさ幼稚園

PTA 会長 布袋田 葵

つくばみらい市立幼稚園の中で、「わかくさ幼稚園」と「すみれ幼稚園」は老朽化が進んでおり、耐震化が必要な状態になっています。

つくばみらい市では、この2園の再整備にあたり、「再整備検討委員会」を立ち上げ、今後の方向性について検討を進めています。

これに伴い、2018年1月に、再整備についてのアンケートを「わかくさ幼稚園」及び「すみれ幼稚園」に通園している園児の保護者にむけて実施しました。

そのアンケートの調査結果と、検討委員会で話し合った内容についてお伝えします。

### アンケート調査結果

問1 わかくさ幼稚園・すみれ幼稚園を再整備するにあたり、以下の整備手法の中から、1つ選んで下さい。

わかくさ幼稚園・すみれ幼稚園でそれぞれ再整備を行う → 約75%

わかくさ幼稚園・すみれ幼稚園を集約し、1園として再整備を行う → 約20%

問2 2園でそれぞれ再整備を行うことについて、どのような整備手法が望ましいと考えていますか。

1 耐震補強 → 33.5%

2 耐震補強＋大規模改修 → 19.3%

3 現地建て替え → 24.2%

4 小学校の跡校舎を利用 → 11.2%

※整備手法の詳しい内容については、同封したアンケート用紙を参照ください。

問3 2園を集約し、1園として再整備を行うことについて、どのような整備手法が望ましいと考えていますか。

9 2園を集約して1園新設 → 34.9%

10 2園を集約し、統廃合した小学校の跡校舎を改築して移転 → 62.8%

### 検討委員会で話し合った内容について

- ・耐震補強には、トイレや床天井等の修繕は含まれておらず、耐震以外にも修繕が必要な箇所がある。
- ・わかくさ幼稚園の状況として、元々中学校だったので、いたるところに段差がある。水洗トイレも十分になく、冬場には水洗の水が凍ってしまい、水が出ないことがあった。建物にすき間があり、風と砂の吹き込みがあり、風が強かった日の翌日には、廊下などをモップがけしなければならない。また、給食に関しては、コンテナを使う際に、段差があるため、途中までしか運べない。年長さんの教室が暗い。
- ・幼稚園児の人数が、5年後に100人程減ることを考えると、今のわかくさ幼稚園のキャパシティですみれ幼稚園の園児も一緒に受け入れられるようになるのではないかと。わかくさ幼稚園をまず建て替えて、すみれ幼稚園は耐震補強のみで少しの間耐えてもらい、人数が減って受け入れられる状態になった時に、わかくさ幼稚園に統合するというのはどうか。
- ・シミュレーション上では、わかくさ幼稚園の現地建て替えをする際に、わかくさ幼稚園の敷地内に仮園舎を建てて、それから古い園舎を壊し、新園舎を建築することは可能。
- ・幼稚園の園児数減少の理由のひとつとして、共働きの家庭が増えてきたことがあるのではないかと。将来的には認定こども園、もしくは預かり保育を付けた市立幼稚園という形にはできるのか。

アンケート内容とアンケート結果及び検討委員会の話し合いの内容をご確認のうえ、ご意見をお書きください  
ますよう、よろしくお願いいたします。

ご意見は簡単で構いません。

---

---

---

---

---

---

---

---

なお、この用紙は、4月17日(火)の役員会のあとで回収させていただきますので、忘れずにお持ちください。  
お忙しい中申し訳ございませんが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

同封したアンケートは参考資料のため、記入の必要はありません。

# すみれ幼稚園アンケート結果

平成30年5月10日

深作志乃

## 早急に改善してほしい箇所

《内部》

園舎老朽化（20）

- ・安心安全がない
- ・落ち着かない
- ・ひびが入っていて大きな地震など心配
- ・建物全体が暗く、迷路のよう
- ・安全確保する場所がない

子ども用トイレ（11）

- ・寒すぎる
- ・暗い
- ・狭い
- ・男の子、女の子 分けてほしい
- ・子どもがトイレに行くのを嫌がる

大人用トイレ（7）

- ・狭い
- ・数が少ない
- ・近年は男性の行事参加が多いので男性用トイレがあると良い
- ・下の子を連れていくのでおむつ交換用ベッドが欲しい

教室（9）

- ・壁のひび
- ・床のゆがみ、滑る
- ・壁が暗い
- ・安全がない
- ・防犯のためにも各ドアに鈴などをつけると良い
- ・壊れているドアがある

天井（2）

- ・雨漏り

廊下（5）

- ・床がぐにゃぐにゃしている

手洗い場（2）

- ・場所によって蛇口がゆるい、かたいがあり
- ・子どもが上手に使えない

ホール（5）

- ・入学式、卒園式、発表会などで楽しいはずなのに日が当らず暗い
- ・天井、壁の雨漏り
- ・緊急避難場所にふさわしくない

《外部》	
県道側看板（5）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・字が見えない</li> <li>・わかりにくい</li> <li>・古く使い物にならないなら撤去した方がよい</li> </ul>
園庭（2）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水はけが悪い</li> <li>・大きな水たまりができるので行事の際の駐車場利用が困難</li> <li>・排水溝が出っ張っているため、子どもが転んだ</li> </ul>
遊具（2）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・さびている</li> </ul>
駐車場（3）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狭い</li> <li>・水はけが悪い</li> </ul>
フェンス（5）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壊れている</li> <li>・開閉できない</li> </ul>
※駐車場から園庭への門	
プール（3）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎回ビニールプールの準備は先生方が大変</li> <li>・使えるようにして欲しい</li> <li>・修理しないのなら解体し駐車場にするなど有効活用すべき</li> </ul>
水道（3）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚らしい</li> <li>・子ども達が使いやすいよう改良すべき</li> </ul>
雨樋（4）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壊れていて雨の日は滝のように流れている</li> </ul>
園まわり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・どこに幼稚園があるのかわからない</li> <li>・慣れるまで素通りしてしまう</li> <li>・外壁、屋根 暗く印象が悪い</li> <li>・防犯カメラの設置</li> <li>・センサーライトの設置</li> </ul>
教室前の屋根	<ul style="list-style-type: none"> <li>・すぐに壊れて崩れそう</li> <li>・災害時、脱出経路をふさがれそう</li> </ul>
窓や壁	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断熱効果がなさそう、光熱費がかかりそう</li> </ul>
下駄箱	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狭く小さすぎる、長靴が入らない</li> </ul>

《その他》

・正門の向かい側のブロック塀を撤去し車が出られるようにしてはどうか

・そもそも震災後の補強は全くされていないのですか？

されていないのであれば園児、職員の命を守るため早急な対応をすべき

・耐震補強には私たち保護者の出費が必要になるのですか？いくら？

費用がかかってもやるべき

命にかかわること以外は子どもが楽しく過ごせているので問題ない

・両園とも、とても古いので既存建物を改修工事しても長期的には無駄

新築が難しいのであれば、三島小など廃合されてしまう校舎を利用し

市内全域に通園バスエリアを拡大することにお金を使うべき