

令和 2 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	茨城県, 常総警察署, 市(建設課・ 防災課)		学区区名	伊奈中
図面番号	伊奈中R1-3	路線名	県道 野田牛久線 市道11135号線	対策箇所 (住所等)
状況・危険 な内容等	舗装が荒れており, 通行に支障がある。また, 県道を渡る横断歩道や信号が無い。			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	新たに通学路として指定するにあたり, 舗装修繕工事, 横断歩道, 歩道溜まりの設置 押しボタン式信号の設置 ⇒ (変更案) 「防犯灯の設置」を追加			
対策箇所図				

【現状写真】

①



②



③



④




〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 2 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市(建設課・安心安全課)		学校区名	谷和原中学校
図面番号	谷和原中①	路線名	市道23091号線	対策箇所 (住所等)
				西櫛戸 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。街灯無し。			
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	路面表示, イメージランプ, カラー舗装, 街灯設置 ⇒ (変更案) 「道路の拡幅」を追加			

対策箇所図




【現状写真】



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 2 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市(防災課)		学校区名	谷和原中	
図面番号	谷和原中R2-1	路線名	市道2級3号線 ほか	対策箇所 (住所等)	真木・西楯戸・ 西丸山 地内
状況・危険 な内容等	新通学路であるため、歩道がなく、防犯灯もほとんどなく、暗くて危険。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	防犯灯の設置				



【現状写真】

