


令和 3 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	伊奈中R1-1	対策箇所 (住所等)	新戸 地内	路線名	市道11170号線 市道11179号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学校区名	伊奈中学校
状況・危険な 内容等		自転車の一時不停止が多く、飛出しによる接触事故の可能性があり危険				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	ポールコーン設置		
対策箇所図						【対策前写真】			
						 			
						【対策後写真】			
						 			

令和 3 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	豊 3	対策箇所 (住所等)	青木 地内	路線名	市道12958号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学校区名	豊小
状況・危険な 内容等	県道への抜け道に利用する車が多く危険					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	外側線引き直し、狭さく（ラバーポール）		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
									

令和 3 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	陽光台R1-2	対策箇所 (住所等)	陽光台 地内	路線名	市道1級13号線 市道2級6号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学校区名	陽光台小学校
状況・危険な 内容等	車が侵入してくる恐れがあり危険。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車止め設置		
対策箇所図						【対策前写真】			
						 			
						【対策後写真】			
									


令和 3 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	陽光台R1-3	対策箇所 (住所等)	紫峰ヶ丘 地内	路線名	市道1級11号線	事業主体名 (担当課等)	建設課	学校区名	陽光台小学校
状況・危険な 内容等	車が侵入してくる恐れがあり危険。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車止め設置		
対策箇所図						【対策前写真】			
						 			
						【対策後写真】			
									

令和 3 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	小絹小R3-1	対策箇所 (住所等)	小絹 地内	路線名	国道 2 9 4 号	事業主体名 (担当課等)	茨城県	学校区名	小絹小
状況・危険な 内容等	歩道橋の老朽化・錆びて穴が空いている階段の角が刃物のようにむき出しになっている。					対策の目的 及び内容 (工事概要等)	補修		
対策箇所図						【対策前写真】			
									
						【対策後写真】			
									

令和 3 年度通学路対策完了箇所シート

図面番号	十和R1-1	対策箇所 (住所等)	下長沼 地内	路線名	常総取手線	事業主体名 (担当課等)	茨城県	学校区名	十和小
状況・危険な 内容等	歩道沿いに雑草が生える				対策の目的 及び内容 (工事概要等)	土砂撤去、目地テープ			
対策箇所図 					【対策前写真】 				
					【対策後写真】 				