


令和 4 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	土浦土木事務所 道路管理課			学校区名	陽光台小
整備番号	陽光台R4-1	路線名	県道つくば野田線	対策箇所 (住所等)	陽光台 4 丁目 地内
状況・危険 な内容等	みらい平駅入口交差点の歩行者だまりにボラード等の設置が無く、車両が侵入してくる恐れがある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	歩行者だまりへの車両侵入を防ぐため、ボラード等の設置をする。 掲載区分：対策検討箇所				

対策箇所図



【現状写真】



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト


事業主体名 (担当課等)	学校・学校総務課			学校区名	福岡小
整備番号	福岡小R4-1	路線名	県道赤浜谷田部線	対策箇所 (住所等)	台 地内
状況・危険 な内容等	押しボタン式信号機の歩行者用押しボタンが車道に近く、車両と接触する危険性がある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	走行中の車両との接触を避けるため、対策を講じる。 信号柱の移設が難しいため、この箇所を通らずに通学できるよう、通学路の変更を検討する。 掲載区分：対策検討箇所				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	土浦土木事務所 道路管理課			学校区名	小絹小
整備番号	小絹小R4-1	路線名	国道 2 9 4 号線	対策箇所 (住所等)	筒戸 地内
状況・危険 な内容等	ガソリンスタンドから出てくる車と、歩道を通行する児童・生徒が接触する危険性がある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	車両と児童・生徒の接触を防ぐため、歩道に歩行者・自転車へ注意喚起する路面標示を設置する。 掲載区分：対策実施箇所				

対策箇所図



【現状写真】



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	伊奈中
整備番号	伊奈中R4-1	路線名	-	対策箇所 (住所等)	新戸 地内
状況・危険 な内容等	多くの生徒が自転車通学で利用する道路だが見通しが悪く、自動車の抜け道でもあるため、自転車と自動車が接触する危険がある。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	自動車に対し横断者がいること旨注意喚起するため、北西-南東方面に通行する車両に向け「横断者注意」の路面標示をした。 掲載区分：対策完了箇所				
対策箇所図					
【現状写真】	 				

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	建設課			学校区名	伊奈中
整備番号	伊奈中R4-2	路線名	-	対策箇所 (住所等)	小張 地内
状況・危険 な内容等	谷田部小張線から野田牛久線に抜ける細道。雨が降ると大きな水溜りができ、タイヤ痕が深い溝となり、泥に足を取られ転んでしまった生徒もいるとのこと。				
対策の目的 及び内容 (工事概要等)	道路に水や土が溜まらないよう、排水柵の設置、路面の舗装を実施した。 掲載区分：対策完了箇所				

対策箇所図



【現状写真】

