

つくばみらい市 通学路交通安全プログラム 対策見直し箇所(案)

●見直し案まとめ


担当課	P	整理番号	現在の対策内容		見直し案
建設課	2	三島9	カラー舗装	→	プログラムから除外
	3	三島R1-2	路面標示	→	プログラムから除外
常総警察署 交通課	4	小張①	押しボタン式信号機の設置検討	→	横断歩道の塗りなおし
	5	小張R3-1	横断歩道・信号機の設置検討	→	交通安全指導による対策
	6	小張R3-2	信号機の設置検討	→	横断歩道の塗りなおし
	7	谷井田R1-2	信号機の設置検討	→	信号機の設置検討を除外
	8	三島小合1652	信号機の設置検討	→	視距改良
	9	三島①	横断歩道の設置検討	→	交通安全指導による対策
	10	伊奈小R3-1	押しボタン式信号機の設置検討	→	交通安全指導による対策
	11	伊奈小R3-2	押しボタン式信号機の設置検討	→	交通安全指導による対策
	12	伊奈東小R3-3	横断歩道の設置検討	→	交通安全指導による対策
	13	十和小R3-1	横断歩道の設置検討	→	交通安全指導による対策
	14	福岡小R3-1	横断歩道の設置検討	→	交通安全指導による対策
	15	福岡小R3-3	信号機の設置検討	→	交通安全指導による対策
	16	福岡小R3-4	横断歩道の設置検討	→	交通安全指導による対策
	17	福岡小R3-5	横断歩道の設置検討	→	交通安全指導による対策
	18	富士見ヶ丘6	信号機の設置検討	→	交通安全指導による対策
	19	富士見ヶ丘9	信号機の設置検討	→	交通安全指導による対策

史
記
校
長
校

令和 4 年度 通学路 対策 再 検 討 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	建設課		学校区名	伊奈小学校
整備番号	三島9	路線名	市道15155号線	対策箇所 (住所等) 山王新田 地内
状況・危険 な内容等	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。			
現在掲載 されている 対策内容	カラー舗装			
対策再検討 案と理由	学校統合により当該箇所はスクールバス通学となったが、対策が必要か。			

対策箇所図



【現状写真】




令和 4 年度 通 学 路 対 策 再 検 討 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	建設課			学区区名	伊奈小学校
整備番号	三島R1-2	路線名	市道2級28号線	対策箇所 (住所等)	山王新田 地内
状況・危険 な内容等	交通量が多く、橋を越えた車が横断歩道で待っている児童の認知が遅くなる。				
現在掲載 されている 対策内容	路面標示				
対策再検討 案と理由	学校統合により当該箇所はスクールバス通学となったが、対策が必要か。				

対策箇所図



【現状写真】



○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署		学校名	小張小	
整理番号	小張①	路線名	市道 1 級 1 5 号線	対策箇所	陽光台
現在掲載されている対策内	押しボタン式信号機の設置を検討				
対策再検討案と理由	直近に信号機が設置され、設置基準未達である。(H27年小張②で信号機が設置) によって、同信号交差点を活用した通学路に変更や交通安全指導標で対応していきたい。また、路面標示などの注意喚起で対応願いたい。				

対策箇所図



○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

修正 市道 1825号

事業主体名	常総警察署		学校名	小張小	
整理番号	小張R3-1	路線名	A市道11100号線 B県道野田牛久線	対策箇所	小張
現在掲載されている対策内	A 横断歩道設置 B 式信号機の設置 又は、交通安全指導。				
対策再検討案と理由	A 横断歩道は歩行者たまりなし。B 信号機は設置基準に満たない。よって、今後も継続的な交通安全指導の実施で対応したい。また、路面標示などの注意喚起での対応を願いたい。				

対策箇所図



現状写真

A 横断歩道



B 信号機



○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	小張小
整理番号	小張R3-2	路線名	県道野田牛久線	対策箇所	小張
現在掲載されている対策内	信号機の設置				
対策再検討案と理由	信号機設置については、現状況においては設置基準を満たしていない。よって、今年度も実施した交通安全指導により今後も継続対応としたい。また、横断歩道の塗直しも検討したい。				

対策箇所図



現状写真



○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	谷井田小
整理番号	谷井田R1-2	路線名	県道取手つくば線	対策箇所	上谷井田
現在掲載されている対策内	信号機の設置				
対策再検討案と理由	信号機設置については、設置基準を満たしておらず、また、直近には信号交差点があるため、こちらを利用していただくよう指導をお願いしたい。				
対策箇所図					
現状写真					

○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	三島小
整理番号	三島小合1652	路線名	県道高岡藤代線	対策箇所	上島1088-2
現在掲載されている対策内	信号機の設置				
対策再検討案と理由	信号機設置については、設置基準を満たしておらず。今後も継続した交通安全指導により対応したい。また。通学路等の路面標示等による対応を願いたい。				

対策箇所図



現状写真



○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート


事業主体名	常総警察署			学校名	三島小
整理番号	三島小①	路線名	市道 1 級 3 4 号線	対策箇所	上島地内
現在掲載されている対策内	横断歩道設置				
対策再検討案と理由	付近に横断歩道が設置されており、この横断歩道の利用をお願いしたい。今後も継続した交通安全指導により対応したい。また。通学路等の路面標示等による対応を願いたい。				
対策箇所図	<p>(C)ZENRIN (C)GeoTechnologies Jhc</p>				
現状写真					

○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署		学校名	伊奈小	
整理番号	伊奈小R3-1	路線名	県道取手つくば線	対策箇所	谷井田
現在掲載されている対策内	押しボタン信号機設置				
対策再検討案と理由	信号機の設置基準を満たしておらず、また、直近に信号機のある信号交差点があるため、そちらを利用していただくよう指導をお願いしたい。				

対策箇所図



現状写真



○ つくばみらい市交通安全プログラム


令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	伊奈 東 小
整理番号	板橋R1-2 伊奈小R3-2	路線名	市道2級14号線	対策箇所	伊奈 東
現在掲載されている対策内	押しボタン式信号機の設置を検討				
対策再検討案と理由	設置を上申しているが設置されなかった場合の対応を検討。通学路シートを付近路面に標示し現在表示済み。また、継続した交通安全指導により対応したい。				
対策箇所図					
現状写真					

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	伊奈東小
整理番号	伊奈東小R3-3	路線名	県道高岡藤代線	対策箇所	高岡
現在掲載されている対策内	横断歩道設置				
対策再検討案と理由	付近は連続したカーブとなっており危険である。また、直近に横断歩道があるため、そちらを利用していただくよう指導をお願いしたい。				

対策箇所図



現状写真



令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	十和小
整理番号	十和小R3-1	路線名	市道1級2号線	対策箇所	押砂
現在掲載されている対策内	横断歩道設置				
対策再検討案と理由	付近は見通しの良い交差点となっており、歩道や歩行者たまりはないので、横断歩道の設置基準に満たない。また、注意喚起標示もないことから、任意指導線や路面標示による対応を願いたい。				
対策箇所図					
現状写真					

○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	福岡小
整理番号	福岡小R3-1	路線名	市道 1 級 2 号線	対策箇所	福岡
現在掲載されている対策内	横断歩道設置				
対策再検討案と理由	付近は見通しの悪い丁字路交差点となっており、歩道や歩行者たまりはなく、横断歩道の設置基準に満たないので、今後も継続的な安全指導の実施で対応します。また、路面標示による対応を願いたい。				
対策箇所図					
現状写真					

○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	福岡小
整理番号	福岡小R3-3	路線名	市道2級1号線	対策箇所	福岡
現在掲載されている対策内	信号機の設置				
対策再検討案と理由	信号機の設置基準に満たない。通学路シートを付近路面に標示し現在表示済み。また、継続した交通安全指導により対応したい。				
対策箇所図					
現状写真					


○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署		学校名	福岡小	
整理番号	福岡小R3-4	路線名	市道2級1号線	対策箇所	福岡
現在掲載されている対策内	横断歩道設置				
対策再検討案と理由	付近には歩道や歩行者たまりはなく、横断歩道の設置基準に満たないので、今後も継続的な安全指導の実施で対応します。また、路面標示による対応を願いたい。				
対策箇所図	<p>福岡R3-4 ・横断歩道の設置を検討</p> <p>福岡R3-5 ・横断歩道の設置を検討</p> <p>福岡小学校</p>				
現状写真					

○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	福岡小
整理番号	福岡小R3-5	路線名	県道133号線 市道1級1号線	対策箇所	福岡
現在掲載されている対策内	横断歩道設置				
対策再検討案と理由	付近には歩道や歩行者たまりはなく、横断歩道の設置基準に満たないので、今後も継続的な安全指導の実施で対応します。また、路面標示による対応を願いたい。				
対策箇所図					
現状写真					

○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	富士見ヶ丘小
整理番号	富士見ヶ丘 96	路線名	市道1級10号線	対策箇所	富士見ヶ丘
現在掲載されている対策内	信号機の設置を検討				
対策再検討案と理由	現時点では、信号機の設置基準が未達である。今後も継続した交通安全指導等に対応していきたい。また、通学路等の路面標示などの注意喚起で対応願いたい。				
対策箇所図					
現状写真					

○ つくばみらい市交通安全プログラム

令和 4 年度 通学路対策再検討シート

事業主体名	常総警察署			学校名	富士見ヶ丘小
整理番号	富士見ヶ丘 09	路線名	市道1級10号線	対策箇所	富士見ヶ丘小
現在掲載されている対策内	信号機の設置を検討				
対策再検討案と理由	現時点では、信号機の設置基準が未達である。今後も継続した交通安全指導等に対応していきたい。また、通学路等の路面標示などの注意喚起で対応願いたい。				
対策箇所図					
現状写真					

