

つくばみらい市 通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表 (対策実施箇所)

小張小学校区	P2
豊小学校区	P3
伊奈小学校区	P4
伊奈東小学校区	P5
谷原小学校区	P6
十和小学校区	P7
福岡小学校区	P8
小絹小学校区	P9
陽光台小学校区	P10
富士見ヶ丘小学校区	P11

図中(資料2-2)では白色

※令和4年度第1回会議結果を反映

R4.11月30日現在

小張小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
小張-17	市道2級13号線	新戸地内	交通量がある。車道と歩道が分離されておらず危険。	車に歩行空間を認識させたい。	カラー舗装	市	H30.3 カラー舗装 一部完成
小張R3-3	市道11138号線	小張地内	田圃の中であるが、車の通行はある。見通しはいいが、歩道がなく、児童も運転手もお互いに見えていると思 い、交差点等での事故が心配な状	歩行者の安全確保	路面表示を検討	市	R3合同点検により掲載 R4路面表示完成予定
伊奈中R1-3	県道野田牛久線 市道11135号線	小張地内	舗装が荒れている。県道を渡る横断歩道や信号機が無い。	新たに通学路として指定する。	舗装修繕工事, 横断歩道, 歩道溜まり, 押しボタン式信号の設置 防犯灯の設置, 路面表示	市	舗装修繕工事, 防犯灯の設置 →R3: 路面表示等実施予定

豊小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
豊-6	市道1級33号線	福田～長渡呂	車がスピードを出す。橋のところが事故が多い。歩道がない。	車のスピードの抑制。安全な歩行スペースの確保。	歩道設置	市	
豊R2-1	野田牛久線	青木地内	交通量が多い路線であるが、歩道が未整備である	歩行者・自転車等の安全確保	歩道整備	茨城県	
豊R3-1	市道1級31号線	長渡呂地内	守谷霊園付近の道が抜け道のため、スピードを出す車が多い。しかも道が曲がっているところが多く、見通しが悪い。低学年が横断しようとするときが、とくに危険で	自動車を減速させる	路面表示又は注意看板の設置を検討	市	R3合同点検により掲載 R4路面表示完成予定
豊R3-3	県道野田牛久線	豊体地内	雨が降ると冠水してしまう。登下校で通れなくなってしまう。	冠水の防止	道路改良の事業を予定 (排水整備を含む)	茨城県	R3合同点検により掲載

伊奈小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
谷井田R1-1	市道1級35号線	谷井田地内	歩道も無く、交通量もあり危険。	オレンジのラバーポールを設置してもらいたい。	ラバーポール等の設置	市	路側帯カラー舗装
谷井田R1-2	県道 取手つくば線	上谷井田地内	横断歩道を渡るのが危険。	横断歩道を安全に渡るようにする。	信号機の設置, カラー舗装などによるスピード抑制	茨城県	路面表示設置予定
三島小 合1650	県道 高岡藤代線	下島地内	交通量が多く、巻き込み事故が心配。	安全な歩行スペースの確保。	ラバーポールの設置 路面標示	市	
伊奈中 合3514	県道 取手つくば線	福原230	交通量が多い。歩道がなく危険。	安全な歩行スペースの確保。	歩道設置	茨城県	R2用地交渉中 R4実施予定
伊奈東中①	市道2級23号線	戸茂地内	道が狭い。車もスピードを出すので危険。	安全な歩行スペースの確保。	路面表示・イメージハンプ	市	
三島R1-4	県道 取手つくば線 市道1級31号線 市道1級36号線	山王新田地内	4方向からの交通量が多く、危険。	減速を指示する路面表示	路面表示 歩道溜まり部分へ ラバーポール等の設置	茨城県	R2路面標示設置予定
伊奈小R3-2	県道取手つくば線	谷井田地内	自動車の通行量がやや多く、速度の速い自動車も多いが信号機がない。	安全に道路を横断する	押しボタン式信号機の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R4:年度内に関係課で対策検討する

伊奈東小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
板橋小 合1654	市道208号線	狸穴地内	市道が狭く、朝夕両側路地から出入りする車両がある。	安全な歩行スペースの確保。	幅員再配分	市	グリーンベルトR4完成予定
板橋-6	市道119号線	野堀地内	道が狭い。歩道がなく危険。	安全な歩行スペースの確保。	歩道設置	市	
板橋R1-1	市道2級14号線	伊奈東地内	朝の交通量が多い。	信号機の設置。	信号機の設置	市 常総警察署	(検討)押しボタン式信号の設置 R4:通学路強調シート設置済み、信号機設置予定
板橋R1-2	市道13070号線	伊奈東地内	見通しが悪い。通行している車の速度が速い。	速度抑制の路面表示 横断歩道の設置	路面表示 横断歩道の設置	市	(検討)路面表示
伊奈東小R3-2	市道2級14号線	伊奈東地内	道幅が広がり見通しのよい道路であるため、車のスピードの速く交通量も多い。今後、先の道が整備されると、より交通量の増加が予想され、横断する児童が危険である。横断歩道で待っていても止まらない車が多い。	安全に道路を横断する	押しボタン式信号機の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載
伊奈東中R3-1	県道高岡藤代線	南太田地内	交差点の道路に段差があり、自転車通学生徒が転倒することもある。	歩行者の安全確保	段差補修を検討	茨城県	R3合同点検により掲載
伊奈東中R3-2	県道野田牛久線	板橋地内	板橋不動尊近くの道路で、道幅が狭く、自動車の通行量も多い。	歩行者の安全確保	スピードを抑制するような注意喚起を検討	茨城県	R3合同点検により掲載
東-5	市道1級37号線	東栗山地内	車道と歩道が分離されておらず危険。	車へ通学路であるとは注意喚起。	カラー舗装・路面表示	市	
東-8	市道13477号線	神生地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車へ通学路であるとは注意喚起。	路面表示	市	
東R1-1	市道16110号線	城中地内	一時停止の仮看板が見えづらく横断が危険。	一時停止、通学路等の標識設置 止まれ、通学路の路面表示	看板設置・路面表示	市・茨城県	(検討)路面表示 通学路の看板は設置済(防災課)

谷原小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
谷原-3	市道23069号線	川崎地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車へ通学路であるとは注意喚起。	路側帯カラー舗装	市	
谷原-6	市道23072号線	川崎地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車へ通学路であるとは注意喚起。	カラー舗装	市	
谷原-10	市道2級13号線	東櫛戸～市野深	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車へ通学路であるとは注意喚起。	カラー舗装	市	H29.3 カラー舗装 一部完成
谷和原中①	市道23091号線	西櫛戸地内	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。街灯無し。	車へ通学路であるとは注意喚起。	路面表示, イメージハンプ, カラー舗装, 街灯設置, 道路の拡幅	市	
谷和原中②	県道 つくば野田線	東櫛戸地内	登校時には急な下り坂のため自転車による接触事故の恐れ。	登下校生徒への注意喚起	自転車へ注意喚起の安全施設等の設置	茨城県	R3工事予定
谷和原中③	県道 つくば野田線	西櫛戸地内	歩道が途切れることにより, 車両の多い道路を横断。	横断歩道を渡らずに通学が可能。	歩道の整備	茨城県	H30一部整備完了 R1一部整備完了 R2残区間工事予定 R3:橋梁予備・詳細設計
谷原R1-2	市道23070号線	川崎地内	田んぼの細い道路。見通しがよく通行する車の速度が速い。二箇所の十字路も危険。	止まれの標識設置。 危険を知らせる看板設置。	標識の設置 路面表示	市・茨城県	(検討)路面表示 注意看板は設置済
谷原R1-3	市道2級18号線	下小目地内	両側が田んぼで, 道が狭い。	カラー舗装	カラー舗装	市	(検討)路面表示
谷和原中R1-1	市道2級18号線	下小目地内	止まれの表示が薄くなっている。車がスピードを出す。	道路を安全に通行する。	車のスピード抑制 路面表示塗り直し	市	(検討)路面表示
谷和原中R1-2	県道 つくば野田線	西櫛戸地内	歩道が途切れることにより, 車両の多い道路を横断。	道路を安全に横断する。	横断歩道設置 歩道の整備	茨城県	事業中で用地買収中 R3:道路改良舗装工事 R4:道路改良舗装工事完了

十和小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
十和-5	市道22085号線	上長沼～日川	道が狭い。車道と歩道が分離されておらず危険。	車へ通学路であると注意喚起。	カラー舗装・路面表示	市	

福岡小学校区 対策箇所 ※灰色は対策完了箇所 ※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
福岡-6	市道1級4号線	福岡地内	県道に抜ける車が多い。	車へ通学路であると注意喚起。	カラー舗装・路面表示	市	H30.3 一部完成
福岡小R3-2	市道1級2号線	福岡地内	道路が狭く、車がすれ違うのもぎりぎりであり危険である。側溝の蓋が欠けていたりアスファルトが崩れていたりする箇所もある。	安全な歩行スペースの確保	舗装の修繕及びグリーンベルトの設置を検討	市	R3合同点検により掲載
福岡小R3-6	市道21107号線	福岡地内	見通しのよい農道だが、十和方面への抜け道として使う車が通る。坂をのぼる途中がカーブで見通しが悪い。	歩行者の安全確保	路面表示を検討	市	R3合同点検により掲載 R4路面表示完成予定

小絹小学校区 対策箇所 ※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
小絹-2	市道2級9号線	小絹～細代	車がスピードを出す。国道294号線の抜け道に使う車が多い。	車のスピードの抑制。車へ通学路であると注意喚起。	カラー舗装	市	H30.3 一部完成
小絹小R1-3	県道つくば野田線	小絹地内	交通量が非常に多く、通学する児童に危険が及ぶため、歩道を含めた道路の拡幅を行う。	道路拡幅工事	道路拡幅工事	茨城県	(検討)道路拡幅工事 R2路線測量, 道路設計
小絹小R2-1	-	小絹地内	現在使用されている通学路は、交通量が多いうえ道幅も狭く危険である。	新しい通学路の整備	歩行者及び自転車専用通学路の整備	市	
小絹小R4-1	国道294号線	筒戸地内	ガソリンスタンドから出てくる車と、歩道を通行する児童・生徒が接触する危険性がある。	車両と児童・生徒の接触を防ぐ	歩道に歩行者・自転車へ注意喚起する路面標示を設置する	茨城県	R4年度内対策実施予定
小絹中R1-1	市道1級29号線 市道2級17号線	平沼地内	カーブを下っている自転車からは、ミラーがあるが交差点に新秋してくる車両が捉えにくい。車両からも横から降りてくる自転車が発見しにくい。ミラーが汚れている。	安全に交差点を通行する。	交差点中心部に点滅ランプ設置。新規カーブミラーの設置。自転車へのスピード抑制の注意喚起。	市	(検討)路面表示 カーブミラー清掃済み
小絹中R1-2	市道2級17号線	筒戸地内	道の片側が崖になっており、ガードレールが無い箇所がある。	崖への転落防止	ガードレールや注意看板等の設置	市	(検討)防護柵等の設置
小絹中R1-3	市道2級17号線	筒戸地内	見通しが悪く非常に危険である。さらに道の片側が崖になっており、法面が崩れる可能性もあり危険。	安全に道路を通行する。	交差点改良工事	市	(検討)交差点改良工事 →R3:用地測量
小絹小R3-2	市道1級27号線	絹の台地内	車が侵入してくる恐れがあり危険	自動車の進入防止	滑り止め対策及び車止め新設	市	R3追加
小絹中R3-1	市道2級10号線	小絹地内	歩道がないため、自転車及び歩行者は、信号待ちの車両と塀の狭い空間を通行している。	安全な歩行スペースの確保	グリーンベルトの設置を検討	市	R3合同点検により掲載

陽光台小学校区 対策箇所 ※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
陽光台R1-1	県道 つくば野田線	陽光台2丁目	登校時に特に交通量が多い。歩車分離信号になっていないので、低学年児童の中には渡りきれない場合もある。	安全に道路を横断する。	歩道だまりへのポール、ガードレールの設置。	茨城県	<ul style="list-style-type: none"> ・要埋設管調査 ・要協議:設置構造物 →R3車止め設置

富士見ヶ丘小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第1回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R4年11月時点)
富士見ヶ丘-4	市道25039号線	富士見ヶ丘3丁目	遊水地管理用道路入口でフェンスが無い。	立ち入らないよう注意喚起する。	「入ると危険」等の看板設置	茨城県	
富士見ヶ丘-10	東櫛戸・台線	富士見ヶ丘2丁目	道路の横断が危険。	安全に道路を横断する。	信号設置	常総警察署	R4:信号機設置予定
富士見ヶ丘R1-1	県道 東櫛戸真瀬線	富士見ヶ丘1丁目	朝登校中, 信号待ちしている時, 大人数で車道にはみ出しそうになる。通勤時間のため, 交通量も多くスピードを出している車もあり危険。	道路を安全に横断する。	ガードレールもしくは, ポール等の設置。	茨城県	・要埋設管調査 ・要協議:設置構造物
富士見ヶ丘R1-2	県道 東櫛戸真瀬線	富士見ヶ丘2丁目	朝登校中, 信号待ちしている時, 大人数で車道にはみ出しそうになる。通勤時間のため, 交通量も多くスピードを出している車もあり危険。	道路を安全に横断する。	ガードレールもしくは, ポール等の設置。	茨城県	・要埋設管調査 ・要協議:設置構造物 R3:部分的にポラード設置
富士見ヶ丘R1-3	市道1級10号線	富士見ヶ丘1丁目	車が進入してくる恐れがあり危険	安全な歩道の確保	車止め等設置	市	車止め等設置検討
富士見ヶ丘R1-4	市道1級10号線	富士見ヶ丘1丁目	車が進入してくる恐れがあり危険	安全な歩道の確保	車止め等設置	市	車止め等設置検討