

つくばみらい市 通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表 (対策検討箇所)

小張小学校区	P2
豊小学校区	P3
伊奈小学校区	P4
伊奈東小学校区	P5
谷原小学校区	P6
十和小学校区	P7
福岡小学校区	P8
小絹小学校区	P9
陽光台小学校区	P10
富士見ヶ丘小学校区	P11

図中(資料2-2)では黄色

※令和4年度第2回会議結果を反映

R5年3月22日現在

小張小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
小張-8	市道2級6号線	陽光台地内	車道と歩道が分離されておらず危険。	安全な歩行スペースの確保。 車へ通学路であると注意喚起。	カラー舗装・歩道だまり	市	H30.3 カラー舗装 完成
小張①	市道1級15号線	陽光台地内	交通量がある。車道と歩道が分離されておらず危険。	安全に道路を横断する。	横断歩道の塗り直し	常総警察署	現状では信号機設置ができないため、通学路変更で対応する。 R5.3 横断歩道の塗り直しに変更
小張R3-1	A:市道11100号線 B:県道野田牛久線	小張地内	登下校時に児童が横断するが、2箇所ともカーブで見通しが悪い。登下校時の交通量が多い。	安全に道路を横断する	A箇所:横断歩道の設置を検討 B箇所:信号機の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)
小張R3-2	県道野田牛久線	小張地内	朝夕の出退勤時は、通勤の抜け道となっている。交通量が多く、さらに直線道路なのでスピードが出ている。大型トラックの通行も多い。	安全に道路を横断する	横断歩道の塗り直し	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 信号機の設置から横断歩道の塗り直しに変更

豊小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
豊R1-2	野田牛久線	豊体地内	歩道が一部途切れている	安全な歩行スペースの確保。	歩道の整備	茨城県	用地買収を検討
豊R3-2	県道野田牛久線	青木地内	守谷から豊小方面で、交差点で右折しようとしている車が前にいると、後ろの車が右折車をよけながら、歩道の方へ進入してくる。	歩行者だまりへの自動車進入防止	ラバーポール等の設置を検討	茨城県	R3合同点検により掲載

伊奈小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
谷井田①	人道橋	谷井田地内	幅員が狭くすれ違いが難しい。	通学路を変更することにより安全なルートを確認する。	人道橋設置	市	
谷井田R1-2	県道 取手つくば線	上谷井田地内	横断歩道を渡るのが危険。	横断歩道を安全に渡るようにする。	カラー舗装	常総警察署	信号機設置基準に満たないため整備不可(常総警察) R5.3 信号機の設置を対策内容から外す
谷井田R1-3	県道 取手つくば線	谷井田地内	防護柵等がない。	滋賀県の事故のようにならないよう、安全を確認する。	防護柵等の設置	茨城県, 市	用地の確保が難しいが, 用地買収を進める
伊奈中R1-2	県道 取手つくば線	福原地内	交通量がある。車道と歩道が分離されておらず危険。	安全な道路の通行。	歩道の整備 道路標示の明確化	茨城県	事業化の検討
三島小合1652	県道 高岡藤代線	上島1088-2	カーブで見通しが悪く、横断時の車との接触が心配。	安全に道路を横断する。	視距改良	常総警察署	R5.3 視距改良に変更
三島小①	市道1級34号線	上島地内	直線で車がスピードを出すので、道路の横断が危険。	安全に道路を横断する。	横断歩道設置 看板設置(歩行者有)	常総警察署 市	R3.2 看板設置は完了 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)
三島R1-5	県道 高岡藤代線	下島地内	緩やかカーブで見通しが悪い。交通量が多く、速度も速いので危険	減速を指示する路面表示	路面表示 ポール等の設置	茨城県	(検討)ラバーポールの設置
伊奈小R3-1	県道取手つくば線	谷井田地内	自動車の通行量が多く、速度の速い自動車も多いが信号機がない。	安全に道路を横断する	押しボタン式信号機の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)

伊奈東小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
伊奈東中 合3520	県道 取手つくば線	板橋地内	歩道が途中でなくなっているのが危険。	安全な歩行スペースの確保。	通学路の変更	学校	近くでバイパス道の計画があるため、それを踏まえ通学路を検討(茨城県と調整)
伊奈東小R3-1	県道取手つくば線	板橋地内	雨水がたまり、水しぶきが上がる。	冠水の防止	冠水の防止	茨城県	R3合同点検により掲載 R5.3 完成報告
伊奈東小R3-3	県道高岡藤代線	高岡地内	バス停を利用する児童が歩く横断歩道が無い。	安全に道路を横断する	横断歩道の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)
伊奈東中R1-1	市道2級23号線	南太田地内	横断歩道付近で道路幅が狭い。新道路の開通により車の交通量が増加。	安全に道路を横断する。	道路幅の拡張 ポール等の設置	市	(検討)歩道溜まりの設置

谷原小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
谷和原中-2	市道22133/23078/23083号線	西丸山地内	抜け道として利用する車が多く危険。	安全な歩行スペースの確保。	幅員再配分	市	

十和小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
十和小R3-1	市道1級2号線	押砂地内	見通しの良い道路のため、車がスピードを出す。道路を渡る横断歩道がない。	安全に道路を横断する	横断歩道の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)

福岡小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
福岡小R3-1	市道1級2号線	福岡地内	朝、南方面から登校する児童が横断するが、スピードを出す自動車も多く横断歩道がないため危険。	安全に道路を横断する	横断歩道の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)
福岡小R3-3	市道2級1号線	台地内	特に登校時間の交通量が多く、見通しが悪いため自動車同士の事故も多い。	安全に道路を横断する	信号機の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)
福岡小R3-4	市道2級1号線	福岡地内	児童が横断する箇所に横断歩道がない。	安全に道路を横断する	横断歩道の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)
福岡小R3-5	県道133号線	福岡地内	県道133号線が交通量が多く、大型トラックなども走行しているが横断歩道がなく危険である。	安全に道路を横断する	横断歩道の設置を検討	常総警察署	R3合同点検により掲載 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)
福岡小R4-1	県道 赤浜谷田部線	台地内	押しボタン式信号機の歩行者用押しボタンが車道に近く、車両と接触する危険性がある。	走行中の車両との接触を避ける	通学路の変更、歩行者の待ちスペース確保等、対策を検討	未定	

小絹小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
小絹中R4-1	国道294号線	筒戸地内	ガソリンスタンドから出てくる車と、歩道を通行する児童・生徒が接触する危険性がある。	車両と児童・生徒の接触を防ぐ。	歩道に路面標示を設置	茨城県	R5.3 歩道に路面標示を設置したが、引き続き対策案を検討。

陽光台小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
陽光台R4-1	県道つくば野田線	陽光台4丁目	みらい平駅入口交差点の歩行者だまりにボラード等の設置が無く、車両が侵入してくる恐れがある。	歩行者だまりへの車両侵入を防ぐ	ボラード等の設置	茨城県	
陽光台R4-2	県道谷田部小張線	陽光台2丁目	歩道の一部が途切れている。	歩行者の安全を確保する	歩行空間の確保	茨城県	

富士見ヶ丘小学校区 対策箇所

※灰色は対策完了箇所

※太字(赤字)はR4年度第2回会議の追加・変更・完了内容

整備番号	路線名	住所	状況・危険な内容等	対策を行う目的	対策内容	事業主体	対応状況(R5年3月時点)
富士見ヶ丘-6	市道1級10号線	富士見ヶ丘3丁目	道路の横断が危険。	安全に道路を横断する。	横断歩道設置・信号設置	常総警察署	H30.3 横断歩道 完成 R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)
富士見ヶ丘-9	市道1級10号線	富士見ヶ丘1丁目	道路の横断が危険。	安全に道路を横断する。	信号設置	常総警察署	R5.3 交通安全指導を継続する。(対策完了)