

令和7年度

各学校から報告を受けた
横断歩道等の再塗装箇所について 一覧

【30箇所】

目次

整備要望箇所一覧（対策分類別）		
対策分類	報告箇所	ページ
横断歩道の再塗装	26箇所	P4~P29
その他(路面標示の再塗装)	3箇所	P32~P33
その他(車線の再塗装)	1箇所	P35
	計 30 箇所	

参考

整備要望箇所一覧（学校区別）		
学校名	報告箇所	備考
小張小学校	5箇所	
豊小学校	3箇所	
伊奈小学校	3箇所	
伊奈東小学校	2箇所	
谷和原小学校	2箇所	
福岡小学校	0箇所	
小絹小学校	1箇所	
陽光台小学校	1箇所	
富士見ヶ丘小学校	2箇所	
伊奈中学校	0箇所	
伊奈東中学校	0箇所	
谷和原中学校	3箇所	
小絹中学校	8箇所	
計13校	計 30 箇所	

横断歩道の再塗装

【26箇所】

令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小張小学校	
通し番号	小張小R7-1	路線名	県道 谷田部小張線・野田牛久線 市道 115・13419号線	対策箇所 (住所等)	小張	地内
要望 箇所	エネオス小張SS付近の交差点					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図




現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学区区名	豊小学校	
通し番号	豊小R7-1	路線名	市道14024号線	対策箇所 (住所等)	豊体	地内
要望 箇所	豊小学校前のT字路交差点					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図




現状写真



令和 7 年度 通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学区区名	豊小学校	
通し番号	豊小R7-2	路線名	市道12183号線	対策箇所 (住所等)	豊体	地内
要望 箇所	豊小学校前 押しボタン式信号機のある横断歩道					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学区区名	豊小学校	
通し番号	豊小R7-3	路線名	市道12183号線	対策箇所 (住所等)	青木	地内
要望 箇所	セブイレブンつくばみらい青木店前 押しボタン式信号機のある横断歩道					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	伊奈小学校
通し番号	伊奈小R7-2	路線名	市道135号線	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内
要望 箇所	伊奈小学校正門前 横断歩道				
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要				

対策箇所図



■■■■■ 整備区間

現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	伊奈小学校
通し番号	伊奈小R7-2	路線名	市道135号線	対策箇所 (住所等)	谷井田 地内
要望 箇所	自遊館なかにし前 横断歩道				
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要				

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	伊奈小学校	
通し番号	伊奈小R7-3	路線名	県道 取手つくば線 市道135号線	対策箇所 (住所等)	谷井田	地内
要望 箇所	カスミ谷井田店とローソンつくばみらい谷井田店付近 交差点					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	伊奈東小学校	
通し番号	伊奈東小R7-1	路線名	市道13253号線	対策箇所 (住所等)	板橋	地内
要望 箇所	フューチャーナカヤマ前 横断歩道					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



■■■■■ 整備区間

現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	伊奈東小学校	
通し番号	伊奈東小R7-2	路線名	市道13300号線	対策箇所 (住所等)	板橋	地内
要望 箇所	伊奈郵便局前 横断歩道					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	谷和原小学校	
通し番号	谷和原小R7-1	路線名	県道つくば野田線	対策箇所 (住所等)	加藤	地内
要望 箇所	谷和原庁舎前 押しボタン式信号機のある交差点					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	谷和原小学校	
通し番号	谷和原小R7-2	路線名	県道つくば野田線	対策箇所 (住所等)	古川	地内
要望 箇所	谷和原中学校入口 横断歩道 及び 停止線					
安全 対策案	横断歩道と停止線の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



■■■■■ 整備区間

現状写真




〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹小学校	
通し番号	小絹小R7-2	路線名	県道 つくば野田線 国道 294号線	対策箇所 (住所等)	小絹	地内
要望 箇所	国道294号線及び県道3号線を結ぶ交差点(小絹東交差点)					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	富士見ヶ丘小学校
通し番号	富士見ヶ丘小R7-1	路線名	市道25036号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘2丁目 地内
要望 箇所	富士見ヶ丘小学校 体育館側 校門付近 横断歩道				
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要				

対策箇所図



■■■■■ 整備区間

現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	富士見ヶ丘小学校
通し番号	富士見ヶ丘小R7-2	路線名	市道25005・25037・ 25038号線	対策箇所 (住所等)	富士見ヶ丘3丁目 地内
要望 箇所	市道25005号線と25037号線、25038号線に係る交差点				
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要				

対策箇所図



■■■■■ 整備区間

現状写真



令和 7 年度 通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	福岡小学校	
通し番号	谷和原中R7-1	路線名	国道354号線 県道 赤浜谷田部線 市道101・102号線	対策箇所 (住所等)	福岡	地内
要望 箇所	ミニストップ谷和原福岡店前 交差点					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 7 年度 通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	福岡小学校	
通し番号	谷和原中R7-2	路線名	市道102・201号線	対策箇所 (住所等)	台	地内
要望 箇所	市道102・201号線交差点					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	福岡小学校	
通し番号	谷和原中R7-3	路線名	県道 赤浜谷田部線	対策箇所 (住所等)	台	地内
要望 箇所	県道 赤浜谷田部線 押しボタン式信号機のある交差点					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹中学校
通し番号	小絹中R7-1	路線名	市道128号線	対策箇所 (住所等)	筒戸 地内
要望 箇所	吉田屋衣料品店前 横断歩道				
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要				

対策箇所図




現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹中学校	
通し番号	小絹中R7-2	路線名	市道128号線	対策箇所 (住所等)	筒戸	地内
要望 箇所	トーフ流通(株)小絹センター付近 横断歩道					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹中学校
通し番号	小絹中R7-3	路線名	市道128号線	対策箇所 (住所等)	地内
要望 箇所	茶の石橋園付近 横断歩道				
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要				

対策箇所図



現状写真




〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 7 年度 通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹中学校
通し番号	小絹中R7-4	路線名	市道128号線	対策箇所 (住所等)	筒戸 地内
要望 箇所	ゴルフアカデミー守谷付近のT字路交差点 横断歩道				
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要				

対策箇所図




現状写真



令和 7 年度 通学路危険箇所シート

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹中学校	
通し番号	小絹中R7-5	路線名	市道125号線 市道128号線	対策箇所 (住所等)	筒戸	地内
要望 箇所	山陽自動車運送(株)つくばみらい支店と日光神社付近のT字路交差点 横断歩道					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図




現状写真




令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹中学校	
通し番号	小絹中R7-6	路線名	県道つくば野田線	対策箇所 (住所等)	小絹	地内
要望 箇所	小絹北交差点 押しボタン式信号機のある横断歩道					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹中学校	
通し番号	小絹中R7-7	路線名	県道つくば野田線	対策箇所 (住所等)	小絹	地内
要望 箇所	ケーズデンキつくばみらい店から県道つくば野田線に通ずる常総線の橋下付近 横断歩道					
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要					

対策箇所図



現状写真




事業主体名 (担当課等)	常総警察署			学校区名	小絹中学校
通し番号	小絹中R7-8	路線名	市道24191号線	対策箇所 (住所等)	小絹 地内
要望 箇所	吉野家(つくばみらい店)から小絹北交差点までの白線 及び 小絹コミュニティーセンター前 横断歩道				
安全 対策案	横断歩道の塗装が薄くなっているため、再塗装が必要				

対策箇所図



現状写真




路面標示の再塗装

【3箇所】

令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト


事業主体名 (担当課等)	市建設課			学校区 名	小張小学校	
通し番号	小張小R7-2	路線名	市道11100号線	対策箇 所 (住所 等)	小張	地内
要望 箇所	県道から小張小学校方面に向かう市道 ((有)ネモト付近)					
安全 対策案	「歩行者専用」の文字、「スクールゾーン」の文字及び緑塗装が消えたり、薄くなったりしているため、再塗装が必要					

対策箇所図



■■■■■ 整備区間

【現状写真】



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市建設課			学校区 名	小張小学校	
通し番号	小張小R7-3	路線名	市道11101	対策箇所 (住所等)	小張	地内
要望 箇所	県道から小張小方面に入っていく細道					
安全 対策案	「歩行者注意」の文字、「スクールゾーン」の文字及び緑塗装が消えたり、薄くなったりしているため、再塗装が必要					

対策箇所図



■■■■■ 整備区間

【現状写真】



令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	市建設課			学校区 名	小張小学校	
通し番号	小張小R7-4	路線名	市道11097	対策箇所 (住所等)	小張	地内
要望 箇所	小張小学校 正面の市道					
安全 対策案	道路の赤色のカラー舗装が薄くなっていたり、境目の白線が消えていたりするため、再塗装が必要					

対策箇所図



【現状写真】




車線の再塗装

【1箇所】

令和 7 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)	土浦土木事務所			学校区名	小張小学校	
通し番号	小張小R7-5	路線名	県道 野田牛久線 県道 谷田部小張線	対策箇所 (住所等)	小張	地内
要望 箇所	県道 野田牛久線 県道 谷田部小張線					
安全 対策案	車道と歩道を分ける白線が薄くなっていたり、消えていたりしているため、再塗装が必要					

対策箇所図



■■■■■ 整備区間

【現状写真】



野田牛久線



谷田部小張

